



Vista lato nord est fabbricato



Vista lato sud est fabbricato



Vista lato sud fabbricato



Vista lato nord fabbricato



Vista lato ovest fabbricato



Vista del volume in ampliamento non terminato dalla loggia esterna



Vista del volume in ampliamento non terminato dalla corte esterna a piano terra



Vista del volume in ampliamento non terminato e scorcio piano interrato



Scorcio piano interrato



Area di cantiere al piano interrato: vista magazzino incompleto



Area di cantiere al piano interrato: vista piscina



Area di cantiere al piano primo: vista interna



Area di cantiere al piano primo: vista interna



Area di cantiere al piano primo: vista terrazze



Hall ingresso



Interno hall



Reception



Sala ristorante piccola (lato destro reception)

-

-Vista corridoio passante da sala ristorante – reception – sala bar



Sala bar (lato sinistro reception)



Sala attigua a sala bar



Sala attigua a sala bar



Scale di accesso a sala ristorante grande



Sala ristorante grande



Sala ristorante grande



Cucina



Cucina



Vano tecnico lato cucina con cella frigorifera



Vano tecnico lato cucina con cella frigorifera



Rampa scale di collegamento con piano interrato



Magazzino piano interrato



Magazzino piano interrato



Disimpegno con accessi spogliatoi



Spogliatoio personale



Spogliatoio personale



Bagno spogliatoio



Magazzino incompleto senza infissi di chiusura verso area cantiere



Camera tipo standard



Camera tipo standard



Camera tipo
superiore



Zona adibita a centro benessere



Zona adibita a centro benessere: stanza realizzata nella parte da completare



Bagno tipo camera



Bagno tipo camera



Zona adibita a centro benessere: porzione di terrazza realizzata nella parte da completare



Zona adibita a centro benessere: stanza realizzata nella parte da completare



Loggia esterna



Camera tipo appartamenti sottotetto