

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – E.I. 247/2017**  
**IRREGOLARITA' URBANISTICHE PRESENTI ALLA DATA**  
**ATTUALE SUL FABBRICATO**



**FOTO 1 – GAZEBO IN LEGNO PRESENTE SU CORTE ESCLUSIVA**



**FOTO 2 – GAZEBO IN LEGNO PRESENTE SU CORTE ESCLUSIVA**



**FOTO 3 – INGRESSO LOCALE AL PIANO TERRA MURATO DALL'INTERNO**



**FOTO 4 – PENSILINA INGRESSO P. S1 RETRO FABBRICATO**