

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

R.G.E. 24/2024



Foto n. 1 – Facciata d'ingresso
dell'edificio – vista n.1



Foto n. 2 – Facciata d'ingresso
dell'edificio – vista n.2





Foto n. 3 – Facciata tergale dell'edificio



Foto n. 4 – Facciata tergale dell' edificio – vista di dettaglio verso l'alloggio





Foto n.5 — Facciata laterale dell'edificio



Foto n. 6 – Altra facciata laterale dell' edificio





Foto n.7 – Portone d’ingresso dell’ edificio




Foto n.8 – Atrio d’ingresso dell’edificio – vista verso il portone d’ingresso





**Foto n.9 – Atrio d'ingresso
dell'edificio –
vista verso il vano scala**



Foto n.10 – Ascensore





**Foto n.11 – Vano scala
dell'edificio – vista di dettaglio n.1**



**Foto n.12 – Vano scala
dell'edificio – vista di dettaglio n.2**





Foto n.13 – Vista verso la porta d'ingresso dell'alloggio



Foto n.14 – Stanza – vista di dettaglio n.1





**Foto n.15 – Stanza –
vista di dettaglio n.2**



**Foto n.16 – Stanza –
vista di dettaglio n.3**





**Foto n.17 – Stanza –
vista di dettaglio n.4**



**Foto n.18 – Stanza –
vista di dettaglio n.5**





Foto n.19 – Stanza – vista di dettaglio n.6



Foto n.20 – Stanza – vista di dettaglio n.7





Foto n.21- Cucina –
vista di dettaglio n.1



Foto n.22- Cucina –
vista di dettaglio n.2





Foto n.23– Cucina – vista di dettaglio n.3



Foto n.24– Cucina –
vista di dettaglio n.5





**Foto n.25– Cucina –
vista di dettaglio n.6**




Foto n.26– Vista di dettaglio foro di apertura tra la cucina e l'atrio d'ingresso





**Foto n.27 – Bagno wc–
vista di dettaglio n.1**



**Foto n.28– Bagno wc– vista
di dettaglio n.3**





**Foto n.29– Bagno wc– vista
di dettaglio n.4**



**Foto n.30– Bagno wc– vista
di dettaglio n.5**





Foto n.31- Bagno wc- vista di dettaglio n.6



Foto n.32- Bagno wc- vista di dettaglio n.7






**Foto n.33– Bagno wc– vista
di dettaglio n.7**



**Foto n.34 – Atrio d'ingresso
– vista di dettaglio n.1**





**Foto n.35 – Atrio d'ingresso
– vista di dettaglio n.2**



**Foto n.36 – Atrio d'ingresso –
vista di dettaglio n.3**





Foto n.37 – Poggiolo –
vista di dettaglio n.1



Foto n.38 – Poggiolo – vista di dettaglio n.2





**Foto n.39 – Poggiolo –
vista di dettaglio n.3**



**Foto n.40 – Poggiolo –
vista di dettaglio n.4**





**Foto n.41 – Vista piano terra
adibito a cantine**



**Foto n.42 – Cantina-
vista di dettaglio n.1**





Foto n.43 – Cantina-
vista di dettaglio n.2



Foto n.44 – Cantina –
vista di dettaglio n.3





Foto n.45 – Cantina –
vista di dettaglio n.4



Foto n.46 – Cantina –
vista di dettaglio n.5





Foto n.47 – Cantina –
vista di dettaglio n.6



Foto n.48– Cantina –
vista di dettaglio n.7

