

ALLEGATO F

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n°1 – Strada di accesso, servitù di passaggio su lotto di proprietà di soggetti terzi



Foto n°2 – Accesso al lotto di proprietà e individuazione fabbricato



Foto n°3 – Vista edificio lato Est



Foto n°4 – Ingresso Est piano seminterrato



Foto n°5 – Porta di ingresso Est piano seminterrato



Foto n°6 – Dettaglio porta ingresso



Foto n°7 – Dettaglio infissi lato Est



Foto n°8 – Infissi lato Nord



Foto n°9 - Portafinestra lato Nord



Foto n°10 – Dettaglio infissi lato Nord



Foto n°11 – Pavimentazione piano seminterrato



Foto n°12 - Vista soggiorno/zona notte piano seminterrato



Foto n°13 - Vista soggiorno/zona notte piano seminterrato



Foto n°14 – Soggiorno/zona notte



Foto n°15 - Soggiorno piano seminterrato



Foto n°16 – Cucina piano seminterrato



Foto n°17 – Cucina piano seminterrato



Foto n°18 - Dettaglio infissi cucina



Foto n°19 - Dettaglio infissi cucina



Foto n°20 - Condizionatore soggiorno/zona notte piano seminterrato



Foto n°21 – Condizionatore soggiorno/zona notte piano seminterrato



Foto n°22 - Porta disimpegno piano seminterrato




Foto n°23 - Bagno piano seminterrato




Foto n°24 - Bagno piano seminterrato - lavabo



Foto n°25 - Bagno piano seminterrato - doccia



Foto n°26- Infisso Bagno



Foto n°27 - Risalita capillare piano seminterrato



Foto n°28 - Risalita capillare piano seminterrato




Foto n°29 - Quadro elettrico e luci emergenza



Foto n°30 – Quadro elettrico



Foto n°31 - Stufa a pellet



Foto n°32 – Scala di legno



Foto n°33 – Soppalco in prossimità della scala



Foto n°34 - Scala di legno vista piano seminterrato




Foto n°35 – Scala di legno vista piano rialzato



Foto n°36 – Scala e soggiorno piano rialzato



Foto n°37 - Soggiorno - cucina piano rialzato



Foto n°38 – Vista cucina piano rialzato



Foto n°39 – Cucina piano rialzato



Foto n°40 – Infissi piano rialzato



Foto n°41 – Stufa a pellet piano rialzato



Foto n°42 – Camera da letto 1




Foto n°43 – Camera da letto 1



Foto n°44 – Split camera da letto 1




Foto n°45 – Dettaglio split camera da letto 1



Foto n°46 – Camera da letto 2




Foto n°47 – Camera da letto 2



Foto n°48 - Bagno piano primo



Foto n°49 - Dettaglio infisso camera da letto 2



Foto n°50 – Ingresso lato Est piano rialzato



Foto n°51 - Dettaglio ingresso e punto luce esterno



Foto n°52 – Terrazzo lato Est piano rialzato




Foto n°53 - Terrazzo lato Est piano rialzato



Foto n°54 - Terrazzo lato Est piano rialzato



Foto n°55 - Fronte Est piano rialzato



Foto n°56 - Fronte Nord piano rialzato




Foto n°57 - Fronte Ovest piano rialzato



Foto n°58 - Fronte Sud piano rialzato



Foto n°59 - Terreni oggetto di stima lato Sud-Est



Foto n°60 - Terreni oggetto di stima lato Sud



Foto n°61 - Terreni oggetto di stima lato Ovest



Foto n°62 - Terreni oggetto di stima lato N-O



Foto n°63 - Scala esterna di accesso alla terrazza



Foto n°64 - Scala esterna di accesso alla terrazza



Foto n°65 - Vista edificio lato Est-Tettoia Nord



Foto n°66 - Tettoia lato Nord piano seminterrato



Foto n°67 - Tettoia lato Nord piano seminterrato



Foto n°68 - Lato Ovest piano seminterrato



Foto n°69 - Accesso al cortile di proprietà



Foto n°70 – Recinzione lato Nord



Foto n°71 – Piccolo fabbricato di legno lato Sud