



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*Viste aeree di Viale Italia con localizzazione dell'immobile*



*Foto n° 1 – vista d'insieme del fabbricato in Viale Italia*



*Foto n° 2 – individuazione negozio al piano terra sub 7 di Viale Italia 44*





*Foto n° 3 – rampa di accesso all'autorimessa (sub 15 e 16) da Viale Italia*



*Foto n° 4 – ingresso per accesso agli appartamenti (sub 10, 11 e 13)*



*Foto n° 5 – pavimentazione ingresso e balcone tipo*



*Foto n° 6 – ingresso condominiale scale di accesso alle u.i.*



*Foto n° 7 – scala condominiale*



*Foto n° 8 – portone tipo d'ingresso u.i. sub 10 e sub 11*



*Foto n° 9 – portone d'ingresso u.i. sub 13*



*Foto n° 10 – camera matrimoniale appartamento sub. 10*



*Foto n° 11 – camera singola appartamento sub. 10*



*Foto n° 12 – particolare pavimento disimpegno e soggiorno appartamento sub. 10*





*Foto n° 13 – scoperto esclusivo appartamento sub. 10*



*Foto n° 14 – camera matrimoniale appartamento sub 11*



*Foto n° 15– camera singola appartamento sub 11*





*Foto n° 16 – bagno appartamento sub 11*



*Foto n° 17 – ingresso appartamento sub 11*



*Foto n° 18 – soggiorno appartamento sub 11*



*Foto n° 19 – cucina appartamento sub 11*



Foto n° 20 – soggiorno appartamento sub 13



Foto n° 21 – cucina appartamento sub 13



*Foto n° 22 – camera appartamento. sub 13*



*Foto n° 23 – camera appartamento. sub 13*





*Foto n° 24 – – pavimento appartamento. sub 13*



*Foto n° 25 – particolare infisso e tapparella appartamento tipo*



*Foto n° 26 – – caldaie appartamenti appartamento. sub 10 , 11, 13*



*Foto n° 27 – negozio al sub 7*



*Foto n° 28 – autorimessa sub 15*



*Foto n° 29 – autorimessa sub 16*