



# La Toscana attraverso le foto aeree

ripresa aerea anno 2023

Scala 1 : 1.000

623.954,3

4.870.732



Fonte: Geotop: Regione Toscana - Base Informativa Territoriale Regionali art. 55 della L.R. 65/2014

4.870.545

623.772,6

EPSG:25832

Tribunale di Lucca  
Esecuzione immobiliare n. 92 / 2023  
Documentazione fotografica



Fotografia 1 – Veduta del fabbricato in cui si trovano i beni oggetto di stima ripresa da via degli Orti



Fotografia 2 – Veduta del fabbricato in cui si trovano i beni oggetto di stima ripresa da via degli Orti, nella direzione opposta rispetto all'immagine precedente



Fotografia 3 – Veduta dell'accesso alla cantina al piano terra: sulla sinistra la cancellata che chiude l'accesso comune alla corte e alle scale condominiali



Fotografia 4 – Veduta della cancellata che si apre su via degli Orti e che chiude l'accesso comune alla corte e alle scale condominiali




Fotografia 5 – Veduta della corte interna di accesso ai beni oggetto di stima, sulla quale si affacciano altri edifici abbandonati e fatiscenti



Fotografia 6 – Veduta delle scale condominiali per l'accesso ai beni oggetto di stima al piano terzo



Fotografia 7 – Piano terzo del fabbricato condominiale: sulla destra, la lastra in cartongesso che chiude l'accesso ai beni oggetto di stima



Fotografia 8 – Vano 1, veduta del solaio del soppalco demolito e dei materiali di demolizione accatastati



Fotografia 9 – Vano 1, altra veduta del solaio del soppalco demolito e della porta di ingresso



Fotografia 10 – Vano 2, bagno non ancora ultimato, con vasca da bagno messa in opera



Fotografia 11 – Vano 3, veduta del locale ingombro dei materiali di demolizione accatastati



Fotografia 12 – Vano 4, veduta del locale ingombro dei materiali di demolizione accatastati



Fotografia 13 – Veduta della crepa presente nel solaio di soffittatura del vano 4, in corrispondenza di uno dei travetti del solaio



Fotografia 14 – Veduta della terrazza accessibile dal vano 4, panoramica e con esposizione verso sud



Fotografia 15 – Veduta della crepa esistente sul muro che delimita la terrazza, immagine ripresa nel senso contrario rispetto all'immagine precedente



Fotografia 16 – Veduta dell'unità immobiliare oggetto di stima al piano terzo del fabbricato condominiale