




* = vano inaccessibile, misure interne ricavate dai documenti in atti

PIANO TERRA

PIANO TERZO




ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 92/2023
 STATO ATTUALE DEI BENI OGGETTO DI STIMA
 unità immobiliare 702 SUB. 4 + 703 SUB. 6 + 697 SUB. 14
 foglio 20 del catasto di Borgo a Mozzano
 (scala di 1:100)




(a) = vano inaccessibile, misure interne ricavate dai documenti in atti

PIANO TERRA



PIANO TERZO



(b) = soppalco non realizzato
(c) = lucernario non realizzato
(d) = nuovo tetto più alto non realizzato

le altezze utili sono inferiori a quelle di progetto e il soppalco sopra il vano 1 non è presente

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 92/2023
DIFFORMITA' EDILIZIE DEI BENI OGGETTO DI STIMA
unità immobiliare 702 SUB. 4 + 703 SUB. 6 + 697 SUB. 14
(scala di 1:100)

