



Foto n.11: Altro particolare della struttura adibita a magazzino BENE B sul prospetto ovest. Notare la struttura portante in ferro/acciaio con pareti parzialmente tamponate con blocchi forati di laterizio ed esternamente non intonacate e in stato di degrado.



Foto n.12: Altro particolare della struttura adibita a magazzino BENE B sul prospetto est.



Foto n.13: Particolare della piccola struttura adibita a magazzino BENE C sul prospetto sud. Notare il tetto con copertura piana e la struttura in muratura mista.



Foto n.14: Altro particolare del BENE C sul prospetto ovest. Notare la porta in metallo che delimita l'accesso.



Foto n.29: Particolare interno del deposito (BENE D) sul prospetto sud. Notare il pavimento in massetto di cemento e sulla destra dell'immagine, l'accesso pedonale sul prospetto sud dalla corte.



Foto n.30: Particolare del magazzino (BENE D) sul prospetto est. Sono visibili, sulla sinistra dell'immagine, l'accesso pedonale dal deposito e frontalmente l'accesso pedonale sul prospetto nord dalla corte. Notare il pavimento in battuto di cemento.



Foto n.21: Particolare interno del deposito (BENE E) sul prospetto sud. Notare il pavimento in massetto di cemento.



Foto n.22: Altro particolare del deposito (BENE E) sul prospetto ovest. Notare la struttura tamponata su due livelli.



Foto n.23



Foto n.24



Foto n.25: Particolare del magazzino al piano terra (BENE E). Notare centralmente la porta in metallo di accesso al locale deposito.



Foto n.26: Particolare del corridoio di smistamento al piano primo (BENE E). Notare la scala di collegamento tra il piano terra e il piano primo.



Foto n.27: Particolare del W.C. al piano primo (BENE E). Sono visibili in foto , la dotazione di sanitari, le pareti parzialmente rivestite con piastrelle di ceramica e il pavimento in monocottura.



Foto n.28: Particolare dell'ufficio al piano primo (BENE E). È visibile, sulla sinistra dell'immagine, l'apertura di accesso all'altro ufficio. Notare la porta in legno e vetro smerigliato, gli impianti elettrici realizzati sottotraccia e le pareti intonacate e tinteggiate.