

Allegato n.5

Rilievo fotografico costituito da n.36 fotografie delle parti esterne ed interne dell'edificio oggetto di pignoramento.



Ingresso edificio
(oggetto di
pignoramento)



Foto n.1: immagine esterna dell'ingresso dell'edificio da piazza Felice Cavallotti n.16 a Carlentini.

Edificio oggetto
di pignoramento



Foto n.2: immagine esterna dell'edificio da piazza Felice Cavallotti a Carlentini.





Foto n.3: immagine esterna dell'edificio da piazza Felice Cavallotti a Carlentini.



Foto n.4: immagine interna dell'ingresso al vano scala e del sottostante ripostiglio ubicato al piano terra.





Foto n.5: immagine interna della cucina ubicata al piano terra.



Foto n.6: immagine interna della cucina ubicata al piano terra.





Foto n.7: immagine interna del ripostiglio ubicato al piano terra.




Foto n.8: immagine interna del ripostiglio ubicato al piano terra.






Foto n.9: immagine interna del vano scala di collegamento tra i piani terra e primo.



Foto n.10: immagine interna del vano scala di collegamento tra i piani terra e primo.





Foto n.11: immagine interna del disimpegno ubicato al piano primo.



Foto n.12: immagine interna del disimpegno ubicato al piano primo.





Foto n.13: immagine interna della camera da letto matrimoniale
ubicata al piano primo.



Foto n.14: immagine interna della camera da letto matrimoniale
ubicata al piano primo.





Foto n.15: immagine interna del bagno ubicato al piano primo.



Foto n.16: immagine interna del bagno ubicato al piano primo.





Foto n.17: immagine interna del ripostiglio ubicato al piano primo.



Foto n.18: immagine interna del ripostiglio ubicato al piano primo.





Foto n.19: immagine interna del vano scala di collegamento tra i piani primo e secondo.



Foto n.20: immagine interna del vano scala di collegamento tra i piani primo e secondo.





Foto n.21: immagine interna della cucina ubicata al piano secondo.




Foto n.22: immagine interna della cucina ubicata al piano secondo.






Foto n.23: immagine interna del bagno ubicato al piano secondo.



Foto n.24: immagine interna del bagno ubicato al piano secondo.





Foto n.25: immagine interna del vano scala di collegamento tra i piani secondo e terzo.




Foto n.26: immagine interna del vano scala di collegamento tra i piani secondo e terzo.





Foto n.27: immagine interna del disimpegno ubicato al piano terzo.



Foto n.28: immagine interna del disimpegno ubicato al piano terzo.





Foto n.29: immagine interna della camera da letto matrimoniale
ubicata al piano terzo.



Foto n.30: immagine interna della camera da letto matrimoniale
ubicata al piano terzo.





Foto n.31: immagine interna del ripostiglio ubicato al piano terzo.



Foto n.32: immagine interna del ripostiglio ubicato al piano terzo.





Foto n.33: immagine interna del bagno ubicato al piano terzo.



Foto n.34: immagine interna del bagno ubicato al piano terzo.





Foto n.35: immagine esterna della veranda ubicata al piano terzo.



Foto n.36: immagine esterna della veranda ubicata al piano terzo.

