

## ALLEGATO A - Documentazione fotografica



FOTO 1. Prospetto Ovest



FOTO 2. Prospetto Ovest



FOTO 3. Ingresso prospetto Ovest



FOTO 4. Prospetto Est



FOTO 5. Prospetto Est e Nord



FOTO 6. Hall



FOTO 7. Hall




FOTO 8. Front office



FOTO 9. Hall verso ristorante



FOTO 10. Sala ristorante



FOTO 11. Sala ristorante



FOTO 12. Zona bar su sala ristorante



FOTO 13. Cucina adiacente alla zona bar



FOTO 14. Zona cucine




FOTO 15. Zona cucine



FOTO 16. Zona cucine



FOTO 17. Zona cucine



FOTO 18. Zona cucine




FOTO 19. Zona uffici a servizio della reception



FOTO 20. Zona uffici a servizio della reception



FOTO 21. Foyer



FOTO 22. Foyer



FOTO 23. Sala riunione




FOTO 24. Deposito



FOTO 25. Deposito



FOTO 26. Corridoio stanze primo piano



FOTO 27. Corridoio stanze primo piano



FOTO 28. Ingresso camera primo piano




FOTO 29. Corridoio camere secondo piano



FOTO 30. Corridoio camere secondo piano




FOTO 31. Corridoio camere terzo e quarto piano



FOTO 32. Camera tipo terzo e quarto piano



FOTO 33. Camera tipo terzo e quarto piano



FOTO 34. Bagno camera tipo terzo e quarto piano



FOTO 35. Camera tipo terzo e quarto piano



FOTO 36. Corridoio quinto piano




FOTO 37. Corridoio quinto piano



FOTO 38. Terrazza vista Nord



FOTO 39. Terrazza vista Nord




FOTO 40. Terrazza su camino



FOTO 41. Terrazza prospetto Est



FOTO 42 Prospetto Nord



FOTO 43. Zona serbatoi prospetto Est



FOTO 44. Zona impianti



FOTO 45. Intercapedine lungo fronte Ovest