

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione Immobiliare n.66/2011

ALLEGATO N. 02.a1
RILIEVO FOTOGRAFICO



Vista prospettica fronte Nord prospiciente via Italia

Vista prospettica fronte nord Ingresso su via Italia





Part.re corte esterna accesso al p.terra rialzato e luci sub 16



Part.re corte esterna accesso al p.terra rialzato lab. Sub 13



Part.re corte esterna prospiciente via Italia



Part.re corte esterna prospiciente via Italia



Part.re accesso corte prospiciente via Italia



Part.re rampa a scendere da corte prospiciente via Italia a liv S1



Vista prospettica fronte sud



Part.re ingresso pedonale via Portogallo



Esterno corte est livello S1 esclusiva sub 16



Passaggio a salire da liv.S2 a liv S1 Scaletta in ferro
uso esclusivo sub 16



Part.re vista corte prospiciente via Portogallo



Part.re rampa a salire livello S2 vs Livello S1



Prospetto ovest



Part.re prospetto ovest raccordo rampa a scendere



Part.re rampa a scendere vs. via Portogallo (ovest)




Accessorio non facente parte della vendita su corte S1



Corte liv. S1 ovest



Angolo nord-ovest corte liv S1



Scaletta lato ovest livello S1 vs. liv. Corre prospiciente via Italia




Rampa a salire da liv S1 est a corte prospiciente via Italia



Part.re esterno balconi lato fronte est



Part. Contatori gas sottoscala esterna ovest – corte livello S1



Part. Contatori gas sottoscala esterna ovest



Part. Esetrno prospiciente via Italia- box su part. 85



Part. Esfoliazione Parapetti balcone piano terra rialzato



Part. Cancelli carrabili via Portogallo



Part. Muretto rampa raccordo S2-S1 esfoliazione tinta e giunto



Coret esclusiva Esterno est



Esterno est



Esterno fronte nord part. Loggiati



Esterno fronte nord part. ingresso



Ingresso corte prospiciente via Italia



Ingresso corte prospiciente via Italia



Interno cantina bene esclusivo sub 15



Interno cantina



Interno cantina



Interno cantina



Scala interna bene comune sub 10



Scala interna bene comune sub 10



Quadro contatori -scala interna sub 10 livello S1



Androne ingresso piano terra-porta accesso alla scala sub 10



Androne ingresso piano terra- scala sub 11 ai piani abitativi
scala in granito rosso- ringhiera in legno massello



Part.re scala sub 11 al piano sottotetto



Interno garage



Interno garage collettore alimentazione impianto termico uffici laboratorio sub 16 e negozio sub 12



Interno garage colonna adduzione idrica ai piani superiori



Interno garage -porta in ferro ascensore



Interno garage blocco contatore e vaschetta interna al nuovo sub 19



Part re contatore idrico interno garage



Part. Serranda motorizzata



Part. Serranda non motorizzata



Locale caldaia – caldaia murale



Particolare interno locale caldaia



Loc caldaia - autoclave



Loc caldaia



Interno locale laboratorio sub 16



Interno laboratorio sub 16



Interno uffici laboratorio sub 16



Interno uffici laboratorio sub 16



Servizi igienici laboratorio sub 16



Interno laboratorio sub 16



Interno laboratorio sub 16 Luci prosicienti corte su via italia



Interno laboratorio sub 16 - angolo uffici



Interno laboratorio sub 16 - ingresso uffici



Part. Quadro elettrico loc laboratorio sub 16

Part. Quadro elettrico loc laboratorio sub 16





Interno laboratorio sub 16 lato est- porta accesso su corte esclusiva



Interno negozio sub 12 piano terra rialzato



Interno negozio sub 12



Interno negozio sub 12



Interno negozio sub 12



Interno negozio Colonna con collettore impianto termico



Interno negozio angolo sud -laterale Sx vano ascensore



Interno negozio -Part.re collettore interno



Interno negozio Quadro luci



Part. Interno negozio



Interno negozio - Part. Infisso in legno



Locale laboratorio sub 13



Interno lab sub 13



Part. Wc loc laboratorio sub 13



Ingresso su corte laboratorio sub 12