



Foto n. 01

In foto l'ingresso del civico 221 di via Sant'Antonio Abate (Na) all'interno del quale, al secondo piano, è ubicato l'appartamento oggetto della presente procedura. L'appartamento affaccia sulla suddetta via con due balconi ed una finestra. Un balcone prospetta proprio sul vano di ingresso al fabbricato mentre l'altro balcone e la finestra sono quelli presenti al secondo piano a destra della foto





Foto n.02

In entrambe le foto la via Sant'Antonio Abate sulla quale prospetta il fabbricato contraddistinto dal numero civico 221 all'interno del quale è presente il cespite oggetto della procedura. La foto in alto riprende il tratto di strada ubicato alla sinistra uscendo dal fabbricato mentre quella in basso il tratto di strada alla destra uscendo dal fabbricato.





Foto n. 03

La foto in alto riprende l'androne d'ingresso che si incontra entrando nello stabile. La foto sotto riprende il vano scala che conduce all'appartamento sito al secondo piano.





Foto n. 04

La foto riprende la porta d'ingresso all'appartamento oggetto della presente procedura.





Foto n. 05

La foto riprende il corridoio che si incontra superando la porta di caposcala (in fondo) ed il piccolo disimpegno iniziale. Alla destra della foto si intravede la porta dell'ambiente w.c. mentre a sinistra quella della camera provvista di finestra che affaccia su via Sant'Antonio Abate.





Foto n. 06

Entrambe le foto riprendono l'ambiente w. c. provvisto di water; bidet; doccia e lavabo





Foto n. 07

La foto in alto riprende la camera provvista di finestra mentre quella in basso la camera provvista di balcone entrambe con affaccio su via Sant'Antonio Abate (vedi foto n. 01)





Foto n. 08

Le foto riprendono l'ambiente cucina che prospetta, a mezzo balcone, su via Sant'Antonio Abate (vedi foto n. 01 in testa ad ingresso al fabbricato).

