

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 1
Vista del fabbricato di cui gli immobili pignorati fanno parte.



Foto n. 2
Vista della scala esterna di accesso al piano primo.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 3
Forno a legna
comune.



Foto n. 4
Porta di ingresso
al fondo al piano
terra.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 5
Vista del fondo al piano terra.




Foto n. 6
Vista del fondo al piano terra.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 7
Vista del fondo al piano terra.



Foto n. 8
Vista della porta di accesso all'appartamento al piano primo.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 9
Vista
dell'ingresso.




Foto n. 10
Vista
dell'ingresso e
della porta di
accesso al
corridoio che
conduce al bagno.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 11
Corridoio di
accesso al bagno.



Foto n. 12
Vista del bagno.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 13
Vista del bagno.




Foto n. 14
Vista del bagno.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 15
Vista
dell'ingresso.




Foto n. 16
Vista
dell'ingresso.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.




Foto n. 17
Vista
dell'ingresso.




Foto n. 18
Soggiorno-cucina.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 19
Soggiorno-cucina.




Foto n. 20
Soggiorno-cucina
con porta di
ingresso ad una
delle due camere
da letto.



Tribunale civile di Perugia

Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 21
Soggiorno-cucina
con vista della
porta di accesso
alla seconda
camera da letto.




Foto n. 22
Camera da letto.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.




Foto n. 23
Porta di comunicazione tra le due camere da letto.



Foto n. 24
Camera da letto.



Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 212/2022 R.G. Es.



Foto n. 25
Particolare di una delle porzioni con piastrelle lesionate.




Foto n. 26
Particolare delle pregresse macchie per infiltrazione.

