




TRIBUNALE ORDINARIO - COMO

NUOVO RITO FALLIMENTARE

79/2022



GIUDICE:

Dott. Marco Mancini

CURATORE:

Dott. Giovanni Mulè

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA

del 24/01/2024

creata con [Tribù Office 6](#)

 **ASTALEGALE.NET**

TECNICO INCARICATO:

Raffaella Nespoli

CF: NSPRFL73R58C933L

con studio in ERBA (CO) VIA TURATI N. 3

telefono: 0313355056

email: architettonespoli@mpplanet.it

PEC: raffaella.nespoli@archiworldpec.it

TRIBUNALE ORDINARIO - COMO - NUOVO RITO FALLIMENTARE 79/2022

LOTTO 26

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A box doppio a MARIANO COMENSE Via San Dionigi snc, della superficie commerciale di **43,35 mq** per la quota di 1/1 di piena proprietà

box doppio

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 260 cm. Identificazione catastale:

- foglio 15 particella 15290 sub. 764 (catasto fabbricati), categoria F/3, indirizzo catastale: Via San Dionigi snc, piano: S1, intestato a

Coerenze: da Nord in senso orario con mapp. 15290 sub. 712, terrapieno, sub. 744, sub. 763. PROPORZIONALE QUOTA DI COMPROPRIETA' .Ente comune ai subalterni 2,3,4 dal 701 a 707, da 713 a 724, 727, 728, 729, 732, da 734 a 742, 744, 745, da 748 a 751 e da 754 a 761 composto da camminamento al piano terra denunciato presso UTE con la scheda nr. 5415 del 10.2.2017 (a variazione del mappale 15290 già scheda nr. 4112 del 1.2.2017 a parte del mappale 6323/701 e mapp. 6323/702) e distinto al C.F. fg. 15 (reale) con: mapp. 15290/711 - PT - bene comune non censibile .Ente comune ai subalterni 2,3,4, da 701 a 707, da 713 a 724, 727, 728, 729, 732, da 734 a 742, 744, 745, da 748 a 751 a da 754 a 761 composto da vano scala e ascensore, vano tecnico, corsello di manovra, rampa di accesso, locale immondizia, disimpegno, vano contatori, piazzola rifiuti, aiuole, passaggi coperti e scoperti; il tutto denunciato presso UTE con la scheda nr. 5415 del 10.2.2017 (a variazione del mapp. 15290 già scheda nr. 4112 del 1.2.2017 a parte dei mapp. 6323/701 e mapp. 6323/702) e distinto al Catasto Fabbricati fg. 15 (reale) con: mapp. 15290/712 - PT,1,2,3,4,S1 - bene comune non censibile .Ente comune a tutti i subalterni composto da area a parcheggio e spazio di manovra coperti e scoperti; il tutto denunciato presso UTE con la scheda nr. 32484 del 21.9.2010 (a variazione del mapp. 15290/710 già scheda nr. 9305 del 9.3.2017 a parte del mapp. 15290/1 già scheda nr. 5415 del 10.2.2017 a parte del mapp. 15290 già scheda nr. 4112 del 1.2.2017 a variazione dei mapp. 6323/701 e mapp. 6323/702) e distinto al Catasto Fabbricati fg. 15 (reale) con: mapp. 15290/746 - PT - bene comune non censibile .Ente comune a tutti i subalterni composto da area a parcheggio e spazio di manovra scoperti; il tutto denunciato presso UTE con la scheda nr. 32484 del 21.9.2010 (a variazione del mapp. 15290/710 già scheda nr. 9305 del 9.3.2017 a parte del mapp. 15290/1 già scheda nr. 5415 del 10.2.2017 a parte del mapp. 15290 già scheda nr. 4112 del 1.2.2017 a variazione dei mapp. 6323/701 e mapp. 6323/702) e distinto al Catasto Fabbricati fg. 15 (reale) con: mapp. 15290/747 - PT - bene comune non censibile

L'intero edificio sviluppa sei piani, cinque piani fuori terra, uno piano interrato. Immobile costruito nel 2008.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

Consistenza commerciale complessiva unità principali:	43,35 m ²
Consistenza commerciale complessiva accessori:	0,00 m ²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€. 39.800,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€. 33.830,00
Data della valutazione:	24/01/2024

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca **volontaria**, stipulata il 18/02/2008 a firma di Notaio Paolo Carbone ai nn. 81614/21125 di repertorio, iscritta il 03/03/2008 a Como ai nn. 6825/1463, a favore di B.C.C. di Cantù SC/Cantù, contro ██████████ derivante da concessione a garanzia di mutuo condizionato.

Importo ipoteca: €uro 2400.000,00.

Importo capitale: €uro 12.000.000,00

Durata ipoteca: 25 anni.

OSSERVAZIONI: si rilevano le seguenti formalità ANN. 4785/951 (27.2.2017) atto in data 17.2.2017 rep. 16223/11103 Notaio Cesare Spreafico con il quale viene stipulato quanto segue: - frazionamento in quota - LOTTO NR. 2 (gravante anche mapp. 15290/1) somma iscritta €12.290.000,00 - quota capitale €6.145.000,00 ANN. 7864/1575 (29.3.2017) atto in data 17.3.2017 rep. 16376/11204 Notaio Cesare Spreafico con il quale viene stipulato quanto segue: - frazionamento in quota - LOTTO NR. 2 (gravante anche mapp. 15290/708) somma iscritta €11.850.000,00 - quota capitale €5.925.000,00 ANN. 10255/1994 (21.4.2017) atto in data 12.4.2017 rep. 16540/11314 Notaio Cesare Spreafico con il quale viene stipulato quanto segue: - frazionamento in quota - LOTTO NR. 2 (gravante anche mapp. 15290/708) somma iscritta €1.540.000,00 - quota capitale €5.770.000,00 ANN. 15893/2931 (21.6.2017) atto in data 1.6.2017 rep. 93457/28372 Notaio Paolo Giulio Carbone con il quale viene

stipulato quanto segue: - frazionamento in quota - LOTTO NR. 2 gravante anche mapp. 15290/735, mapp. 15290/726 (poi origina anche mapp. 15290/748) somma iscritta €11.200.000,00 - quota capitale €5.600.000,00 ANN. 23332/4142 (7.9.2017) atto in data 25.7.2017 rep. 17352/11739 Notaio Cesare Spreafico con il quale viene stipulato quanto segue: - frazionamento in quota - LOTTO NR. 2 gravante anche mapp. 15290/735, mapp. 15290/726 (poi origina anche mapp. 15290/748) somma iscritta €10.800.000,00 - quota capitale €5.400.000,00 ANN. 28195/4885 (2.11.2017) atto in data 17.10.2017 rep. 17796/11935 Notaio Cesare Spreafico con il quale viene stipulato quanto segue: - frazionamento in quota - LOTTO NR. 1 gravante anche mapp. 15290/735, mapp. 15290/726 (poi origina anche mapp. 15290/748) somma iscritta €5.600.000,00 - quota capitale €2.800.000,00 ANN. 29954/5172 (20.11.2017) atto in data 2.11.2017 rep. 18231/12010 Notaio Cesare Spreafico con il quale viene stipulato quanto segue: - frazionamento in quota - LOTTO NR. 1 gravante anche mapp. 15290/735, mapp. 15290/726 (poi origina anche mapp. 15290/748) somma iscritta €5.300.000,00 - quota capitale €250.000,00

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

sentenza di fallimento, stipulata il 24/10/2022 a firma di Tribunale di Como ai nn. 79/2022 di repertorio, trascritta il 28/03/2023 a Como ai nn. 8796/6324, a favore di massa dei creditori del Fallimento [REDACTED] contro [REDACTED], derivante da sentenza dichiarativa di fallimento. La formalità è riferita solamente a grava su tutti i beni di cui alla premessa ad eccezione degli enti comuni

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:	n.d.
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:	n.d.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:	n.d.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

[REDACTED] per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita, con atto stipulato il 18/02/2008 a firma di Notaio Paolo Carbone ai nn. 81613/21124 di repertorio, trascritto il 03/03/2008 a Como ai nn. 6824/4172.

Atto con il quale la [REDACTED] vende alla società [REDACTED] e immobili siti in Mariano Comense in Via San Dionigi snc e precisamente: .terreno distinto al Catasto Terreni fg. 15 con: mapp. 6323 are 53.15 ente urbano .unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati fg. 15 con: mapp. 6323/701 - PT, 1 - D/8 mapp. 6323/702 - PT - C/2 - mq. 56 OSSERVAZIONI: dalla consultazione del titolo di provenienza la vendita risulta essere stata effettuata per €1.453.000,00 e libera da qualsivoglia formalità pregiudizievole in quanto la menzionata ISC. 30490/6556 del 3.8.2007 è stata successivamente svincolata con ANN. 9169/1513 del 25.3.2008.

di sistemazione interne, ampliamento balconi, modifica aperture di facciata, presentata il 04/03/2020 con il n. 8632 di protocollo.

Dalla relazione tecnica allegata alla pratica edilizia così risulta: " ... descrizione dell'immobile: il progetto di cui alla P.E. 302/08/V2 ha previsto la costruzione di tre palazzine residenziali tra di loro separate e collegate dal piano interrato adibito ad autorimesse e vani cantine. Le tre palazzine possono così essere riassunte: Torre 1/Nord - composta da piano terra a piloties e quattro piani soprastanti destinati a residenza; lo stato delle opere attuale prevede alcune unità residenziali già ultimate, mentre le altre unità risultano ancora da completare. Per quanto riguarda le parti esterne al fabbricato, queste risultano già ultimate. Le altre due palazzine, Torre 2/Ovest e Torre 3/Sud, entrambe composte da quattro piani residenziali oltre ad un piano sottotetto, risultano essere realizzate al livello della sola struttura (pilastri e solai). La pratica in oggetto riguarda la sola palazzina 1/Nord e le opere oggetto di richiesta di autorizzazione possono essere così riassunte: - separazione di porzione di piano interrato, da annettersi alla palazzina 1, rispetto al complessivo piano interrato precedentemente autorizzato - ampliamenti e nuova formazione di balcone senza consistente alterazione della morfologia e dell'estetica delle facciate - leggere modifiche ad alcune aperture di facciata - riduzione del numero delle unità abitative rispetto all'autorizzato - lievi modifiche a parte dei divisori interni - completamento opere interne a parte delle unità - diversa distribuzione dei divisori interni

S.C.I.A. N. 470/2016 - 1 agibilità, intestata a [REDACTED]

presentata il 20/08/2020 con il n. 26339 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a limitato al mappale 15290 subalterni 701, 704, 707.

Si specifica che il Comune di Mariano Comense in data 23.09.2020 trasmetteva richiesta di adeguamento S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge 7/8/1990 n. 241. Così si riportava nella comunicazione: " ... con riferimento alla S.C.I.A., pervenuta in data 20.08.2020 con protocollo n. 26339, si comunica che dagli accertamenti effettuati sono emerse le seguenti carenze di presupposti e di documentazione: per poter permettere un'istruttoria corretta e puntuale della pratica si dovrà prima acquisire il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata presentata in data 04.03.2020 al fine di definire la pratica edilizia n. 65/2020 e conseguentemente ottenere il rilascio di quest'ultima. Ed inoltre si dovrà produrre la seguente documentazione: 1) copia dei collaudi ISPESL per ascensori, impianti di sollevamento e numero matricole 2) copia della concessione all'allacciamento alla pubblica fognatura o copia dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo oppure eventuale dichiarazione attestante l'avvenuto allaccia ante 2007 e la sua conformità a firma del tecnico progettista 3) copia della S.C.I.A. per le attività soggette ai controlli in materia di prevenzione incendi, o dichiarazione del progettista dal quale risulti che l'attività non è soggetta a controllo e che comunque siano rispettate tutte le norme di sicurezza 4) copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dagli esecutori delle opere o da tecnici abilitati ai sensi della L. n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti: termico e di adduzione del gas, comprensiva della visura camerale delle imprese installatrici e di copia della documentazione tecnica o in alternativa dichiarazioni di rispondenza per gli impianti di cui alla L. 46/1990 e solo per interventi precedenti alla data di entrata in vigore del D.M. 37/2008 ... ".

S.C.I.A. N. 470/2016 - 2 agibilità, intestata a [REDACTED]

presentata il 31/08/2020 con il n. 27058 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a limitato al mappale 15290 subalterni 702, 706.

Si specifica che il Comune di Mariano Comense in data 23.09.2020 trasmetteva richiesta di adeguamento S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge 7/8/1990 n. 241. Così si riportava nella comunicazione: " ... con riferimento alla S.C.I.A., pervenuta in data 20.08.2020 con protocollo n. 26339, si comunica che dagli accertamenti effettuati sono emerse le seguenti carenze di presupposti e di documentazione: per poter permettere un'istruttoria corretta e puntuale della pratica

si dovrà prima acquisire il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata presentata in data 04.03.2020 al fine di definire la pratica edilizia n. 65/2020 e conseguentemente ottenere il rilascio di quest'ultima. Ed inoltre si dovrà produrre la seguente documentazione: 1) copia dei collaudi ISPESL per ascensori, impianti di sollevamento e numero matricole 2) copia della concessione all'allacciamento alla pubblica fognatura o copia dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo oppure eventuale dichiarazione attestante l'avvenuto allaccia ante 2007 e la sua conformità a firma del tecnico progettista 3) copia della S.C.I.A. per le attività soggette ai controlli in materia di prevenzione incendi, o dichiarazione del progettista dal quale risulti che l'attività non è soggetta a controllo e che comunque siano rispettate tutte le norme di sicurezza 4) copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dagli esecutori delle opere o da tecnici abilitati ai sensi della L. n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti: termico e di adduzione del gas, comprensiva della visura camerale delle imprese installatrici e di copia della documentazione tecnica o in alternativa dichiarazioni di rispondenza per gli impianti di cui alla L. 46/1990 e solo per interventi precedenti alla data di entrata in vigore del D.M. 37/2008 ...".

Permesso di Costruire N. **302/2008**, intestata a [REDACTED] per lavori di demolizione fabbricato produttivo e nuova costruzione di edificio residenziale, rilasciata il 02/11/2009.

Proroga concessa inizio lavori per il 15/09/2011

Permesso di Costruire per opere in variante N. **302/2008/V1**, intestata a [REDACTED] per lavori di opere di variante essenziale, consistenti nella modifica dell'impianto planimetrico, della sagoma e dei prospetti, rilasciata il 16/03/2012

Permesso di Costruire per opere in variante N. **302/2008/V2**, intestata a [REDACTED] per lavori di opere di variante consistenti nella modifica della sagoma dei fabbricati, dei prospetti e diversa distribuzione interna, rilasciata il 28/05/2012.

Proroga del Permesso di Costruire concessa, fissato termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 28/11/2016

D.I.A. N. **6/2014**, intestata a [REDACTED] per lavori di demolizione recinzione esistente, costruzione nuove recinzioni, costruzione nuovo marciapiede, realizzazione recinzioni interne al lotto, presentata il 14/01/2014.

Non è stata riscontrata la fine lavori

S.C.I.A. N. **161/2016**, intestata a [REDACTED] per lavori di demolizione recinzione esistente, costruzione nuove recinzioni, costruzione nuovo marciapiede, realizzazione recinzioni interne al lotto, presentata il 27/04/2016.

Non è stata riscontrata la fine lavori

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera D.C.C. n. 81 del 13.12.2012 pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 27.03.2013 - 1 Variante D.C.C. n. 75 del 25.07.2016 pubblicato sul B.U.R.L. n. 38 del 21.09.2016, l'immobile ricade in zona R2 - Ambito residenziale consolidato denso ed in piccola parte in ambito Viabilità. Norme tecniche di attuazione ed indici: il Certificato di Destinazione Urbanistica è contenuto in allegati

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

Sono state rilevate le seguenti difformità: La verifica è stata compiuta per singolo subalterno relativamente all'ultimo titolo edilizio presentato. Si rilevano lievi difformità inerenti le distribuzioni interne. Si rilevano alcuni vizi costruttivi ed infiltrazioni d'acqua. Non è presente l'agibilità. Molte parti comuni non risultano essere ancora ultimate anche per quanto concerne gli impianti. In merito alle agibilità, si specifica che a seguito dell'accesso agli atti, sono state presentate n. 2 pratiche per agibilità inerenti subalterni ricadenti nel medesimo complesso edilizio, l'Ufficio chiedeva la seguente integrazione relativa alla documentazione mancante e precisamente: " ... con riferimento alla S.C.I.A., pervenuta in data 20.08.2020 con protocollo n. 26339, si comunica che dagli accertamenti effettuati sono emerse le seguenti carenze di presupposti e di documentazione: per poter permettere un'istruttoria corretta e puntuale della pratica si dovrà prima acquisire il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata presentata in data 04.03.2020 al fine di definire la pratica edilizia n. 65/2020 e conseguentemente ottenere il rilascio di quest'ultima. Ed inoltre si dovrà produrre la seguente documentazione: 1) copia dei collaudi ISPESL per ascensori, impianti di sollevamento e numero matricole 2) copia della concessione all'allacciamento alla pubblica fognatura o copia dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo oppure eventuale dichiarazione attestante l'avvenuto allaccia ante 2007 e la sua conformità a firma del tecnico progettista 3) copia della S.C.I.A. per le attività soggette ai controlli in materia di prevenzione incendi, o dichiarazione del progettista dal quale risulti che l'attività non è soggetta a controllo e che comunque siano rispettate tutte le norme di sicurezza 4) copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dagli esecutori delle opere o da tecnici abilitati ai sensi della L. n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti: termico e di adduzione del gas, comprensiva della visura camerale delle imprese installatrici e di copia della documentazione tecnica o in alternativa dichiarazioni di rispondenza per gli impianti di cui alla L. 46/1990 e solo per interventi precedenti alla data di entrata in vigore del D.M. 37/2008 ... ".

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione Pratica Edilizia in Sanatoria e Pratiche Propedeutiche. Presentazione S.C.I.A. per Agibilità anche per ogni singolo subalterno oltre che la richiesta per le parti comuni, quest'ultima in capo al condominio.

Costi di regolarizzazione:

- onorario tecnico per Pratica in Sanatoria e Propedeutiche: €2.000,00
- sanzioni preventivabili unicamente al momento di presentazione della pratica
- Pratica per agibilità e costi per vari tecnici ai fini della produzione di certificazioni per agibilità non preventivabili

Questa situazione è riferita solamente a subalterno 764

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:

Sono state rilevate le seguenti difformità: non risulta la presentazione della planimetria catastale

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione pratica D.O.C.F.A. ed eventuale modifica dell'elaborato planimetrico

Costi di regolarizzazione:

- onorario tecnico: €1.500,00
- tributi preventivati: €50,00

Questa situazione è riferita solamente a subalterno 764

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

BENI IN MARIANO COMENSE VIA SAN DIONIGI SNC

BOX DOPPIO

DI CUI AL PUNTO A

box doppio a MARIANO COMENSE Via San Dionigi snc, della superficie commerciale di **43,35** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà

box doppio

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 260 cm. Identificazione catastale:

- foglio 15 particella 15290 sub. 764 (catasto fabbricati), categoria F/3, indirizzo catastale: Via San Dionigi snc, piano: S1, intestato a

Coerenze: da Nord in senso orario con mapp. 15290 sub. 712, terrapieno, sub. 744, sub. 763. PROPORZIONALE QUOTA DI COMPROPRIETA' .Ente comune ai subalterni 2,3,4 dal 701 a 707, da 713 a 724, 727, 728, 729, 732, da 734 a 742, 744, 745, da 748 a 751 e da 754 a 761 composto da camminamento al piano terra denunciato presso UTE con la scheda nr. 5415 del 10.2.2017 (a variazione del mappale 15290 già scheda nr. 4112 del 1.2.2017 a parte del mappale 6323/701 e mapp. 6323/702) e distinto al C.F. fg. 15 (reale) con: mapp. 15290/711 - PT - bene comune non censibile .Ente comune ai subalterni 2,3,4, da 701 a 707, da 713 a 724, 727, 728, 729, 732, da 734 a 742, 744, 745, da 748 a 751 a da 754 a 761 composto da vano scala e ascensore, vano tecnico, corsello di manovra, rampa di accesso, locale immondizia, disimpegno, vano contatori, piazzola rifiuti, aiuole, passaggi coperti e scoperti; il tutto denunciato presso UTE con la scheda nr. 5415 del 10.2.2017 (a variazione del mapp. 15290 già scheda nr. 4112 del 1.2.2017 a parte dei mapp. 6323/701 e mapp. 6323/702) e distinto al Catasto Fabbricati fg. 15 (reale) con: mapp. 15290/712 - PT,1,2,3,4,S1 - bene comune non censibile .Ente comune a tutti i subalterni composto da area a parcheggio e spazio di manovra coperti e scoperti; il tutto denunciato presso UTE con la scheda nr. 32484 del 21.9.2010 (a variazione del mapp. 15290/710 già scheda nr. 9305 del 9.3.2017 a parte del mapp. 15290/1 già scheda nr. 5415 del 10.2.2017 a parte del mapp. 15290 già scheda nr. 4112 del 1.2.2017 a variazione dei mapp. 6323/701 e mapp. 6323/702) e distinto al Catasto Fabbricati fg. 15 (reale) con: mapp. 15290/746 - PT - bene comune non censibile .Ente comune a tutti i subalterni composto da area a parcheggio e spazio di manovra scoperti; il tutto denunciato presso UTE con la scheda nr. 32484 del 21.9.2010 (a variazione del mapp. 15290/710 già scheda nr. 9305 del 9.3.2017 a parte del mapp. 15290/1 già scheda nr. 5415 del 10.2.2017 a parte del mapp. 15290 già scheda nr. 4112 del 1.2.2017 a variazione dei mapp. 6323/701 e mapp. 6323/702) e distinto al Catasto Fabbricati fg. 15 (reale) con: mapp. 15290/747 - PT - bene comune non censibile

L'intero edificio sviluppa sei piani, cinque piani fuori terra, uno piano interrato. Immobile costruito nel 2008.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

SERVIZI

municipio	al di sopra della media	
negozi al dettaglio	al di sopra della media	
scuola elementare	ottimo	
scuola per l'infanzia	ottimo	
scuola media inferiore	ottimo	
scuola media superiore	buono	

COLLEGAMENTI

autobus distante 0,2	buono	
ferrovia distante 1	ottimo	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

box doppio

Delle Strutture:

strutture verticali: costruite in c.a.

Degli Impianti:

antincendio: conformità: documentazione non reperita

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Interna Lorda (SIL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *Personalizzato*

descrizione	consistenza		indice		commerciale
box doppio	43,35	x	100 %	=	43,35
Totale:	43,35				43,35

VALUTAZIONE:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 43,35 x 1.000,00 = **43.350,00**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): € 43.350,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 43.350,00**

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

il metodo di stima utilizzato ai fini valutativi, è il metodo diretto o comparativo, basato sul confronto tra il bene oggetto di stima ed altri simili offerti sul mercato o su piazze concorrenziali, considerando altresì lo stato di conservazione del bene e lo stato di avanzamento lavori.

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Como. Qui sono state visionate e recuperate le visure, la scheda, la mappa riferite ai beni oggetto di stima. Ufficio del registro di è stata effettuata l'ispezione in data 09.01.2023 al fine di verificare la presenza di contratti di locazione, comodati, preliminari. La verifica ha dato esito negativo. Conservatoria dei registri immobiliari di Como. Sono state effettuate ispezioni dal Visurista incaricato, in allegati la relazione con data ispezioni al 14.11.2023. Ultima ispezione catastale 24.01.2024. Ufficio tecnico di Mariano Comense. E' stata richiesta a dal ctu l'ispezione al fine di verificare la presenza di pratiche edilizie inerenti il bene oggetto di stima unitamente alla richiesta di CDU, agenzie: Agenzie Immobiliari presenti nelle limitrofe zone., osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare redatto da Ag. del Territorio, Borsino Immobiliare Provincia di Como

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

- la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle conoscenze del valutatore;
- le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni eventualmente riportate in perizia;
- il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;
- il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;
- il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;
- il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

ID	descrizione	consistenza	cons. accessori	valore intero	valore diritto
A	box doppio	43,35	0,00	43.350,00	43.350,00
				43.350,00 €	43.350,00 €

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): **€. 3.550,00**

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€. 39.800,00**

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

Riduzione del valore del **15%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: **€. 5.970,00**

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:	€. 0,00
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:	€. 0,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€. 33.830,00

data 24/01/2024

il tecnico incaricato
Raffaella Nespoli