

Arch. Lucia Accardi

cell. 328 3628538 mail: luciaaccardi@aruba.it PEC: luciaaccardi@arubapec.it

Allegato 2

Rilievo fotografico e immagini reperite sul web

Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio

Tribunale di Palermo

Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari

Procedura Esecutiva n. 264/2017 R.G.Es.

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: DOTT. FRANCESCO GALLEGRA

CUSTODE GIUDIZIARIO: AVV. ANTONINO ARENA

ESPERTO STIMATORE: ARCH. LUCIA ACCARDI

CREDITORE PROCEDENTE: *****

DEBITORE: *****



Immagine 3 - Sovrapposizione immagini (Formaps).



Immagine 4 - Foto del 6 giugno 2019: passaggio coperto visto dalla via Imperatore Federico.



Immagine 5 - Foto del 6 giugno 2019: cancello d'ingresso al parcheggio.



Immagine 6 - Foto del 6 giugno 2019: area condominiale destinata a parcheggio.



Immagine 7 - Foto del 6 giugno 2019: ingresso allo stabile dal parcheggio.



Immagine 8 - Foto del 6 giugno 2019: portone di ingresso all'edificio.



a

Immagine 9 - Foto del 6 giugno 2019: androne condominiale.



Immagine 10 - Foto del 6 giugno 2019: androne condominiale, corridoio scala A.



Immagine 11 - Foto del 6 giugno 2019: corridoio scala B.



Immagine 12 - Foto del 6 giugno 2019: ascensore.



Immagine 13 - Foto del 6 giugno 2019: vano scala visto dal piano secondo.



Immagine 14 - Foto del 6 giugno 2019: porta d'ingresso all'unità immobiliare.



Immagine 15 - Foto del 6 giugno 2019: soggiorno visto dall'ingresso.



Immagine 16 - Foto del 6 giugno 2019: corridoio che disimpegna i diversi ambienti.



immagine 17 - Foto del 6 giugno 2019: cucina.



Immagine 18 - Foto del 6 giugno 2019: cucina.



Immagine 19 - Foto del 6 giugno 2019: bagno.



Immagine 20 - Foto del 6 giugno 2019: camera da letto.



Immagine 21 - Foto del 6 giugno 2019: camera matrimoniale.



Immagine 22 - Foto del 6 giugno 2019: danni da umidità sul muro della camera a N.




Immagine 23 - Foto del 6 giugno 2019: danni da umidità sul tramezzo nel soggiorno.



Immagine 24 - Foto del 6 giugno 2019: danni da umidità.



Immagine 25 - Foto del 6 giugno 2019: terrazzo.



Immagine 26 - Foto del 6 giugno 2019: parcheggio condominiale visto dal terrazzo.



Immagine 27 - Foto del 6 giugno 2019: balcone sul retrospetto a sud.