

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**DELL'ESISTENTE**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'ESISTENTE**



Fotografia n. 1 = LOTTO 1 CORPO A Vista generale degli immobili da Corso Roma




Fotografia n. 2 = LOTTO 1 CORPO A Vista del fabbricato principale da NORD-EST



Fotografia n. 3 = LOTTO 1 CORPO A Vista dell'ingresso del fabbricato principale




Fotografia n. 4 = LOTTO 1 CORPO A Vista del fabbricato principale da SUD-OVEST




Fotografia n. 5 = LOTTO 1 CORPO A Vista della porta d'ingresso dell'appartamento




Fotografia n. 6 = LOTTO 1 CORPO A Vista particolare della porta d'ingresso dell'appartamento




Fotografia n. 7 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna dell'ingresso/  
corridoio




Fotografia n. 8 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna del soggiorno/  
tinello




Fotografia n. 9 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna del cucinino



Fotografia n. 10 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna della camera



Fotografia n. 11 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna del bagno




Fotografia n. 12 = LOTTO 1 CORPO A Vista della scala interna  
che collega l'unità immobiliare del piano terra



Fotografia n. 13 = LOTTO 1 CORPO B Vista del box da NORD-OVEST



Fotografia n. 14 = LOTTO 1 CORPO B Vista particolare del manto di copertura del box



Fotografia n. 15 = LOTTO 1 CORPO B Vista interna del box

Isola Sant'Antonio, li 07.03.2024

Geom. Enrico Balduzzi