



Fotografia C.1 - Vista esterna abitazione



Fotografia C.2 - Vista esterna abitazione



Fotografia C.3 - Vista esterna abitazione



Fotografia C.4 - Vista esterna abitazione



Fotografia C.5 - civico




Fotografia C.6 - Vista esterna abitazione




Fotografia C.7 - Vista bussola ingresso (abuso)



Fotografia C.8 - Vista ingresso ripostiglio (abuso)




Fotografia C.9 - Vista interna



Fotografia C.10 - Vista interna



Fotografia C.11 - Vista interna (abuso)



Fotografia C.12 - Vista interna



Fotografia C.13 - Vista interna



Fotografia C.14 - Vista interna



Fotografia C.15 - Vista interna



Fotografia C.16 - Vista interna



Fotografia C.17 - Vista interna



Fotografia C.18 - Vista interna



Fotografia C.19 - Vista interna



Fotografia C.20 - Vista interna



Fotografia C.21 - Vista interna (abuso)



Fotografia C.22 - Vista interna



Fotografia C.23 - Vista interna