

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2





Foto 3 (particolare scala abusiva di accesso al terrazzo)



Foto 4 (particolare chiusura veranda con vetrata abusiva)





Foto 5 (particolare vano abusivo)



Foto 6 (particolare vano abusivo)





Foto 7 (particolare accessi e aperture abusive sottoetto piano terrazzo)



Foto 8 (particolare accessi e aperture abusive sottoetto piano terrazzo)





Foto 9



Foto 10





Foto 11



Foto 12





Foto 13 particolare chiusura veranda con vetrata abusiva



Foto 14





Foto 15



Foto 16







Foto 17



Foto 18

