

Arch. Maria Angela Giorgini
Via Giacomo Filippo Novaro n.18 - 40141 BOLOGNA
Tel. 051 4119312 - Fax 051 4119312

E-mail: mariaangela.giorgini@archiworldpec.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

GIUDICE DELL'ESECUZIONE DR. M. ATZORI

* * *

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

N. 252/2023 R.G. ESEC.

Promosso da:

Udienza 28/10/2024

PROCEDENTE

Ore 9:30

contro

LOTTO CINQUE

SOCIETÀ ESECUTATA

F.50 Part.9 Sub 10

LOTTO CINQUE

[Fabbricati Foglio 50 Particella 9 Subalterni 10]

CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI

Porzione di fabbricato in Comune di Malalbergo, via Boschi n.53,
consistente in un appartamento al piano terra, costituito da ingresso su vano
soggiorno-cucina, una camera, un piccolo disimpegno, un bagno e un'altra
camera di superficie complessiva di circa m² 82,00.

Immobile da regolarizzare a totale cura e spese dell'aggiudicatario.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Il bene immobile oggetto di stima risulta ad oggi allibrato al Catasto

Fabbricati del Comune di Malalbergo, intestato a:

SOCIETÀ ESECUTATA – Proprietà 1/1;

e così identificato:

- Foglio 50 Particella 9 sub.10, via Boschi n.53, piano 1, categoria A/4,
classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 83 m², totale
escluse aree scoperte 83 m², rendita € 179,73.

L'area di sedime del fabbricato risulta censita al mappale 9 del foglio

50 Ente Urbano di 01 ettari 61 are e 14 centiare.

La planimetria catastale dell'unità immobiliare censita al foglio 50 particella 9 subalterno 10 del Comune di Malalbergo (BO) risulta CONFORME allo stato rilevato (sopralluogo in data 8 agosto 2024).

ESISTENZA DI PARTI COMUNI E DI SERVITU'

I beni immobili fanno parte di un fabbricato costituito da tre abitazioni e da una unità immobiliare ad uso ufficio-deposito-selleria, strumentale all'attività del Centro Ippico. Le parti comuni sono quelle usuali per fabbricati di analoga tipologia, tali per legge o per destinazione.

Dall'elaborato planimetrico catastale agli atti (Prot.n.BO0104658 del 02/08/2017) risulta quale parte comune il subalterno 11 – bene comune non censibile (corte) ai subb dal 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 12.

Con riferimento all'atto per Notaio _____ n.34912/5614 di rep. del 13/11/1987 di trasformazione di società con conferimento di una azienda agricola con tutto quanto contenuto e descritto, sia di beni mobili, che immobili (compresi i beni oggetto della relazione di stima), *“il conferimento è fatto ed accettato comprensivamente a tutte le ragioni, azioni e diritti che ai conferenti competono sull'azienda conferita, sue aderenze, sovrastanze e pertinenze, infissi e seminfissi, usi e comunioni, servitù attive e passive, se e come esistono ed in quanto abbiano legale ragione di esistere; con la garanzia dei medesimi del pieno rilievo da ogni danno, lite o molestia ed evizione, della legittima provenienza, piena proprietà e disponibilità dei beni conferiti e della loro libertà da pesi, censi, livelli, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli”*.

VINCOLI E ONERI

I beni immobili fanno parte di un fabbricato costituito da tre unità

immobiliari ad uso abitazioni e da una unità immobiliare ad uso ufficio-

deposito-selleria, strumentale all'attività del "Centro Ippico".

VINCOLI DA LOCAZIONE – Immobile occupato dall'impresa agricola

individuale _____ in forza di scrittura privata di integrazione di contratto di

fondo rustico sottoscritta il 31/07/2002, registrata il 19/08/2002 presso

Agenzia delle Entrate al n.1732, priva della rituale trascrizione ex art.2923,

comma II, c.c.. Pertanto il contratto di affitto di fondo rustico risulta

opponibile fino alla data del 30/07/2011.

ALTRI RICONOSCIMENTI – Si riferisce che i fabbricati di cui sono parte

le unità immobiliari oggetto della esecuzione immobiliare in epigrafe hanno

ottenuto il riconoscimento della ruralità a seguito di variazione di

destinazione d'uso da abitativo ad abitativo rurale in data 12/06/2003

prot.n.14423, autorizzazione n.79/2002/A, in forza dei requisiti di

Imprenditore Agricolo a Titolo Principale detenuta da _____ intestataria del

contratto di affitto summenzionato.

CONFINI

Beni terzi e ragioni comuni da più lati, salvi più precisi confini e dati

catastali.

PROPRIETÀ

A tutto il giorno 20/09/2023, data di trascrizione del pignoramento,

gli immobili risultano di proprietà per 1/1 di SOCIETÀ ESECUTATA. [cfr.

Certificato ipotecario n.ro BO 175493 del 2023]

PROVENIENZA DEL BENE

A tutto il giorno 27/08/2021, data di trascrizione del pignoramento,

gli immobili risultano di proprietà per 1/1 di SOCIETÀ ESECUTATA sopra

generalizzato, come meglio si evince dalla seguente cronistoria:

a) con l'atto a ministero Notaio _____ in data 07/07/2004 rep.126671,

debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri

Immobiliari di Bologna in data 16/07/2004 reg.gen.n.37007

reg.part.n.26603, la società _____ ha modificato la denominazione

sociale nell'attuale SOCIETÀ ESECUTATA. Fanno parte della società, tra

gli altri, i seguenti beni immobili: in Comune di Malalbergo (BO) via

Boschi n. 43-53 e distinti nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 50 mappale

9 Subalterno 3 A3 consistenza 9,5 vani Piano T-1; al Foglio 50 mappale

9 Subalterno 4 A/3 Consistenza 3,5 vani Piano T-1; al Foglio 50 mappale

9 Subalterno 5 A/3 Consistenza 3,5 vani Piano T-1; al Foglio 50 mappale

9 Subalterno 7 A/4 Consistenza 3,5 vani Piano 1; al Foglio 50 mappale 9

Subalterno 10 A/4 Consistenza 4 vani Piano T;

b) con l'atto a ministero Notaio _____ in data 09/06/2004 rep.126266,

debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri

Immobiliari di Bologna in data 18/06/2004 reg.gen.n.30447

reg.part.n.21708, la società _____, a seguito del decesso dell'unica

socia accomandataria _____ ha modificato la denominazione sociale

nell'attuale _____. Fanno parte della società, tra gli altri, i seguenti beni

immobili: in Comune di Malalbergo (BO) via Boschi n. 43-53 e distinti

nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 50 mappale 9 Subalterno 3 A3

consistenza 9,5 vani Piano T-1; al Foglio 50 mappale 9 Subalterno 4 A/3

Consistenza 3,5 vani Piano T-1; al Foglio 50 mappale 9 Subalterno 5 A/3

Consistenza 3,5 vani Piano T-1; al Foglio 50 mappale 9 Subalterno 7 A/4

Consistenza 3,5 vani Piano 1; al Foglio 50 mappale 9 Subalterno 10 A/4

Consistenza 4 vani Piano T;

c) con l'atto a ministero Notaio _____ in data 13/11/1987 rep.34912/5614,

debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri

Immobiliari di Bologna in data 07/12/1987 reg.gen.n.35678

reg.part.n.22504 e l'atto a ministero Notaio _____, debitamente

registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di

Bologna in data 07/12/1987 reg.gen.n.35679 reg.part.n.22505 uniti,

_____ e _____, nella loro qualità di uniche socie del _____

conferiscono nella predetta una azienda agricola denominata Azienda

Agricola _____, posta in Comune di Malalbergo, e comunque tutto

quanto contenuto, sia beni mobili, che immobili, e trasformano la società

in Società in Accomandita semplice sotto la ragione sociale _____. Con

l'atto vengono conferiti, tra gli altri, i seguenti beni immobili nella

società _____ con sede in Malalbergo: in Comune di Malalbergo partita

2776 dell'allora vigente Catasto Terreni, foglio 40 mappali 17-43-44,

foglio 50 mappali 5-9-10-11-12-24-25-1, foglio 41 mappali 128-160-

129, foglio 50 mappale 2, foglio 30 mappale 3, foglio 50 mappale 4 per

complessivi ett. 22.29.41 R.D. £ 18.037,06 reddito agr. £ 5.834,46;

d) con l'atto a ministero Notaio _____ in data 20/03/1974 registrato a

Bologna il 09/04/1974 al n.21131 e trascritto il 21/03/1974 ai numeri

5792/7818 _____ e _____ acquistano in parti uguali la piena proprietà

del fondo rustico con sovrastanti fabbricati colonici e rusticali

denominato _____ posto in Comune di Malalbergo, frazione Altedo,

distinto nel Nuovo Catasto Terreni di detto comune alla partita 1720 del

foglio 40 coi mappali 17-43-44; e nel foglio 50 coi mappali 5-9-10-11-12-24 et 25 della complessiva superficie catastale di Ett. 17.58.61 R.D. £ 3.897,25 R.A. £ 4.598,01.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI

Nel ventennio in esame l'immobile sopra descritto ha formato oggetto delle seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni:

- Ipoteca conc. Amministrativa/riscossione Atto amministrativo in data 13/02/2023 num.rep.235/2023 iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bologna in data 14/04/2023 ai numeri 17892/2785 per Euro 324.392,00 di cui per capitale Euro 162.196,00 a favore di _____ e contro SOCIETÀ ESECUTATA gravante tutti gli immobili

Trascrizioni:

- Verbale di pignoramento immobili in data 15/07/2023 trascritto all'Agenzia del territorio di Bologna in data 20/09/2023 ai numeri 43711/32275 a favore di _____ e contro SOCIETÀ ESECUTATA, gravante tutti gli immobili.

REGIME FISCALE

La vendita del bene sarà soggetta a tassa di Registro e/o IVA secondo la normativa fiscale vigente al momento del trasferimento del bene.

INDAGINE AMMINISTRATIVA

(Concessioni, abitabilità e/o usabilità, Leggi 47/85, 724/94 e 326/03)

Dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Malalbergo risulta quanto di seguito precisato.

Il patrimonio immobiliare dell'azienda agricola _____, che ha

originato per successivi avvicendamenti il SOCIETÀ ESECUTATA, risulta essersi costituito in una prima fase per compravendita Notaio _____ del 20/03/1974 rep.n.93186 (registrato all'Ufficio del Registro di Bologna in data 09/04/1974 al n.21181 – beni provenienti da Partita 2666 per un totale di ha 17.58.61) e in una fase secondaria per compravendita Notaio _____ del 25/11/1975 rep.n.36284 (registrato all'Ufficio del Registro di Bologna in data 10/12/1975 al n.13354 – beni provenienti da Partita 2777 per un totale di ha 4.70.80).

All'epoca, in diversa consistenza, i fabbricati di competenza dei beni in oggetto risultavano essere già presenti (foglio 50 particella 9 e 10).

Attualmente il perimetro che intercetta i fabbricati a capo del _____ si identifica con la particella 9 del foglio 50 (Elaborato planimetrico tipo mappale n.489 del 14/01/1994) che, in virtù della redazione del più recente elaborato planimetrico (prot.n.BO0104658 del 02/08/2017), consente l'individuazione delle diverse componenti edificate del complesso edilizio.

La presente relazione interessa i subalterni 3-4-5-7-10 della particella 9 del foglio 50 suddivisi in due fabbricati, entrambi di originaria presenza (probabile originaria realizzazione di parte del fabbricato principale e di parte del fabbricato secondario circa 1930).

Agli atti risulta una licenza di costruzione prot.n.3389/36 del 20/08/1960 per ampliamento di fabbricati posti nel Podere _____ in via Boschi di Altedo da adibirsi ad uso abitazione rurale, stalla, magazzino, ecc. che interessa, tra l'altro, in diversa consistenza i due fabbricati comprendenti i subalterni menzionati, che pertanto ascriviamo ad una prima realizzazione in epoca antecedente il 1 settembre 1967.

Agli atti è presente una seconda licenza di costruzione prot.n.3660

del 14/10/1967 per la costruzione di un fabbricato in via Boschi della

Frazione di Altedo n.33 da adibirsi ad uso tettoia-magazzino sul Podere

_____ : costituisce l'ampliamento ad interessamento della porzione sud del

fabbricato secondario (ex casella) portante, tra gli altri, i subalterni 7 e 10 del

mappale 9 del foglio 50. A seguire la licenza di costruzione prot.n.3951 del

28/09/1974 per la costruzione di un prefabbricato e la trasformazione di un

fabbricato in via Boschi n.53 da adibirsi ad uso stalla, fienile e box per

ricovero cavalli inerente il medesimo fabbricato secondario (ex casella).

Negli anni 1974-75 sono stati inoltre costruiti manufatti in

ampliamento di fabbricati già esistenti, fabbricati rurali ad uso abitativo e/o

ad uso strumentale (scuderia cavalli, box fattrici, pista per il trotto), alcuni

dei quali realizzati in assenza di titoli autorizzativi.

Per gli interventi realizzati in difformità e/o in assenza di titolo

abilitativo risulta presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria

n.2766 del 01/04/1987 e domanda integrativa n.9028 del 09/11/1988 inerenti

le pratiche dal numero 1574 al numero 1584 corredate del corrispettivo

rilascio dei certificati di abitabilità e/o agibilità prot.n.2766/87 del

17/11/1993 di cui alle pratiche dal numero 1574 al numero 1584.

Dalla disamina del fascicolo di riepilogo delle domande di condono

presentate (dieci richieste di condono) non emergono distintamente le opere

abusivizzate, né si è rinvenuto un elaborato grafico attestante i diversi

abusi, tuttavia la domanda intercetta tutti i mappali del foglio 50 (abitativo e

non) e la tavola riassuntiva della tipologia degli abusi ne identifica almeno 8

per opere ad uso residenziale ciò che presumerebbe essere stato compreso

nella sanatoria tutto l'apparato esistente nel _____ all'atto della richiesta di sanatoria.

Negli anni 1988 e 1989 risultano depositate due pratiche edilizie, concessione edilizia n.9029 del 09/11/1988 pratica n.149/88 e concessione edilizia n.9245 del 15/02/1990 pratica n.119/89 per ampliamento scuderia di cui la più recente allega una tavola di rilievo dei fabbricati siti in via Boschi n.53 tra i quali i due fabbricati, principale e secondario, ad uso abitativo che si presume essere la rappresentazione più recente dello stato di fatto censito.

Successivamente non risultano pratiche edilizie riferite, per esempio, a modifiche del piano primo del fabbricato secondario (ex casella) con identificativo subalterno 7, piuttosto che alla costituzione di tre nuove unità abitative riferite al fabbricato principale con identificativi subalterni 3, 4 e 5 di cui risulta esclusivamente la pratica di "accatastamento" in data 1994.

Si segnala inoltre essere presente una pratica di cambio di destinazione d'uso ai fini del riconoscimento della "ruralità" per i fabbricati – tutti – del _____ Autorizzazione n.79/2002/A prot.n.14423 del 12/06/2003; la stessa intestataria _____ risulta in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale previsti ai fini della certificazione I.A.T.P. ai sensi della L.10/77 (20/05/2003).

REGOLARITÀ EDILIZIA

Da quanto visionato in fase di sopralluogo (08/08/2024) e dal rilievo sommario eseguito nell'unità immobiliare al piano terra del fabbricato cosiddetto secondario (ex casella) (sub. 10 part. 9 foglio 50) sono state riscontrate difformità di entità lieve ascrivibili all'istituto delle Tolleranze secondo l'art.19bis L.R. 23/2004. Dovendo le tolleranze indicate essere

accertate dall'amministrazione comunale in via definitiva, il comma 1-quater

dell'art.19bis dispone che dette tolleranze siano dichiarate da tecnico

abilitato all'atto della prima pratica edilizia interessante l'immobile.

Il titolo autorizzativo di riferimento per la verifica di conformità

edilizia dell'immobile ad uso abitativo contraddistinto al foglio 50 e

particella 9 con il subalterno 10 si assume nella concessione edilizia in

sanatoria n.1574 prot.n. 2766 in data 01/04/1987 rilasciata in data

02/12/1993 che evidenzia una suddivisione interna dell'abitazione difforme

da quella presente nella concessione summenzionata.

L'aggiudicatario potrà pertanto, ricorrendone le condizioni di legge,

accedere ad eventuali sanatorie per violazioni anche non rilevate, ai sensi del

T.U. di cui al D.P.R.6601 n.380 e della L.47/85 e successive modificazioni.

Tutto quanto in preventivo, ai fini della legittimazione del bene, è a

totale cura e spese dell'aggiudicatario.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L'unità immobiliare distinta al foglio 50 mappale 9 sub 10 del

Comune di Malalbergo (BO) è dotata di Attestato di Prestazione Energetica

rilasciato dalla sottoscritta arch. Maria Angela Giorgini, soggetto

certificatore della Regione Emilia-Romagna n.07565.

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

Immobile in vendita giudiziaria occupato da terzi senza titolo

opponibile, pertanto libero con adempimenti a carico del processo.

DESCRIZIONE DEL BENE

Il fabbricato cui fa capo la porzione di immobile oggetto di stima è di

antica realizzazione ed è stato fin dalle origini l'edificio secondario (ex

casella), abbinato all'edificio principale dell'azienda agricola prima e, successivamente, del centro ippico che si è costituita nel tempo attraverso molteplici variazioni di intestazione (per l'avvicendamento ereditario) e di ragione sociale per costituire ad oggi la sede di alcune abitazioni e degli uffici a servizio della attività di allenamento di cavalli che contraddistingue il centro ippico _____.

L'edificio ha subito una serie di trasformazioni: originariamente costituito da una struttura a fienile e di alloggiamento dei cavalli, si è nel tempo trasformato, tramite parziali demolizioni ed ampliamenti, nonché cambi di uso, in un edificio in linea costituito da una parte ad uso abitativo (subalterno 7 e 10) e da una parte (di più recente costituzione, prefabbricata) ad uso strumentale al Centro Ippico.

La porzione di fabbricato di più antica costituzione, nella sua forma attuale con sviluppo su due piani senza interrati, presenta struttura portante in muratura di laterizio eseguito in opera con solai e soffitto in latero-cemento, coperto a falde in travi di cemento armato tipo "varese" con tavelloni di laterizio e soprastante manto di copertura con tegole marsigliesi.

Le facciate sono con mattoni facciavista ed elementi di demarcazione in intonaco tinteggiato in colore bianco a cornice delle aperture; sono evidenti allo sguardo i segni delle campate della ex casella per la diversità dei laterizi a tavelle impiegati per il tamponamento delle luci originariamente a vista; le finestre, senza oscuranti sul prospetto principale est, sono invece corredate di scuri a doppia anta battente in legno massello verniciato colore verde (stato di conservazione compromesso) sul prospetto a ovest – le finestre di recente installazione sono in pvc con vetrocamera.

Il fabbricato presenta complessivamente uno stato di sofferenza per

vetustà e di ammaloramento da umidità da risalita, oltre che per le molteplici modifiche occorse nel tempo che hanno prodotto un aspetto disomogeneo: la malta della muratura facciavista risulta molto deteriorata e in numerose parti impoverita con perdita di continuità di colore, di consistenza granulometrica e costanza qualitativa.

Alla unità immobiliare contraddistinta con il subalterno 10 del mappale 9 foglio 50 si accede direttamente dalla corte esterna comune con accesso contraddistinto dal numero civico 53.

L'unità immobiliare risulta internamente in stato di manutenzione fortemente compromesso e di abbandono nonostante l'utilizzo. Non risultano all'apparenza essere state effettuate recenti opere di manutenzione ordinaria e le finiture come pure i complementi edilizi sono insufficienti e si evidenzia un necessario intervento di ristrutturazione completa.

I serramenti esterni ed interni necessitano di sostituzione, il bagno necessita di rifacimento sia quanto alle finiture (rivestimento e pavimento) sia quanto alle apparecchiature igienico-sanitarie e al sistema impiantistico.

Le pareti, generalmente con intonaco civile tinteggiato, presentano problematiche importanti di ammaloramento da umidità, di lesioni da rotture e da interventi estemporanei con insediamento di tratti di condutture o canaline da impianto in esterno, da deterioramenti attorno alle cornici di installazione delle porte/finestre. In particolare una camera, con porta di accesso in lamiera, è corredata di un ulteriore lavabo e di installazione impiantistica murale per il riscaldamento non funzionante.

L'impianto elettrico, si sviluppa sottotraccia ed è da verificare quanto

allo stato di conformità alla normativa vigente.

L'unità abitativa si presenta complessivamente in stato di manutenzione interna di cui non è certa l'abitabilità.

CONFORMITÀ IMPIANTI

Non è stato possibile reperire la certificazione di conformità degli impianti, pertanto l'aggiudicatario ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 dichiara di rinunciare irrevocabilmente alla garanzia di conformità degli impianti e di farsi interamente carico degli oneri e delle spese di adeguamento degli impianti stessi alla normativa in materia di sicurezza sollevando ai sensi dell'art. 1490 del codice civile gli organi della procedura esecutiva da ogni responsabilità al riguardo.

CONSISTENZA SUPERFICIALE

La superficie commerciale è stata determinata con riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 "Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo" ed al documento dell'Agenzia del Territorio per la determinazione della consistenza degli immobili urbani, comprendendo:

- per intero la superficie lorda dell'immobile e della superficie dei muri interni e perimetrali fino ad uno spessore massimo di 50 cm.;
- per il 50% la superficie dei muri e dei pilastri in confine con altre unità immobiliari e con vani di uso comune;

La superficie, come sopra determinata, è arrotondata al metro quadrato.

Con riferimento ai criteri generali di misurazione della consistenza così come sopra specificati e precisando che la valutazione del bene è effettuata a corpo e non a misura, si ha:

Destinazione	Sup. m ²	Coeff.	Sup.Comm.
Unità abitativa piano terra	82	100%	82
Totale superficie commerciale ragguagliata		circa m² 82	
La determinazione delle superfici è da ritenersi comunque			
indicazione esplicativa dei criteri di stima adottati in quanto l'unità			
immobiliare e le relative pertinenze sono stimate a corpo e non a misura.			
STIMA DEL BENE			
Come già detto nella descrizione del bene, trattasi della piena			
proprietà di porzione di fabbricato ad uso abitativo con riconoscimento di			
ruralità (articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge			
26 febbraio 1994, n. 133), sito in Comune di Malalbergo, località Altedo, al			
numero 53 della via Boschi.			
L'indagine si è basata su attività valutative differenziate ed il metodo			
si fonda sul presupposto che il bene da stimare sia comparabile con altri beni			
simili di cui sia noto il prezzo (indagine di mercato e prezzi di			
compravendite) od i cui valori di mercato siano desumibili per via indiretta			
rilevandoli da pubblicazioni specializzate, dai dati in possesso delle Agenzie			
del Territorio (ex Uffici Tecnici Erariali), dall'Osservatorio Immobiliare			
OMI, dalle Borse Immobiliari, dalle Associazioni di categoria degli			
immobiliaristi (per esempio FIAIP).			
Nella fattispecie si sono confrontati i dati rilevati in:			
• OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE DELL'AGENZIA DELLE			
ENTRATE – Banca dati delle quotazioni immobiliari Anno 2023-Semestre			
2 che, per la provincia di Bologna, <u>Comune di Malalbergo, frazione di</u>			
<u>Altedo</u> , destinazione residenziale, riporta i seguenti dati:			

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)	
		Min	Max
Abitazioni civili	Normale	1450	2050
Abitazioni tipo economico	Normale	1200	1500

- OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – Banca dati delle quotazioni immobiliari Anno 2023-Semestre 2 che, per la provincia di Bologna, Comune di Malalbergo, zona agricola circostante il capoluogo, destinazione residenziale, riporta i seguenti dati:

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)	
		Min	Max
Abitazioni civili	Normale	900	1200
Abitazioni tipo economico	Normale	700	900

- RISORSE IMMOBILIARI

Sono stati considerati 1) immobili di fascia bassa (fatiscenti da ricostruire o da ristrutturazione completamente)/via Pellicciari € 180.000 per 180 m² (€ 211/m²), Via Cavedagnone Massei € 79.000 per 270 m² (€ 292/m²), via Boschi € 59.000 per 300 m² (€ 196/ m²), via Boschi € 65.000 per 270 m² (€ 240/m²); 2) immobili di fascia media (buono stato, da ristrutturare in parte)/ via Cavedagnone Stecchi € 107.000 per 155 m² (€ 690/ m²), via Boschi € 100.000 per 180 m² (€ 555/ m²), via Nazionale € 105.000 per 100 m² (€ 1.050/ m²); 3) immobili di fascia alta (completamente ristrutturati, di pregio)/ via Nazario Sauro € 149.000 per 83 m² (€ 1.795/ m²), via Chiavicone € 490.000 per 230 m² (€ 2.130/ m²).

Prezzi di richiesta di fabbricati con simili caratteristiche – Prezzi medi offerta beni con simili caratteristiche € 222÷418/m².

- OSSERVATORIO DEI VALORI DEGLI IMMOBILI FIAIP anno 2023 – Report settembre 2022 – aprile 2023: Malalbergo Capoluogo

ABITAZIONI

Stato	Ristrutturati internamente	Buono stato	Da ristrutturare
Min.	€/mq 1300	€/mq 1000	€/mq 600
Max	€/mq 1500	€/mq 1200	€/mq 800

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle indagini di mercato esperite presso gli operatori settoriali, tenuto conto dell'assenza di trattativa e di garanzia per vizi della cosa (art. 2922 c.c.) – in ordine al criterio di stima adottato, per comparazione (ovvero mediante la ricerca del valore commerciale di immobili simili e di cui è già definita la libera contrattazione), la sottoscritta ritiene di poter considerare il valore unitario di € 400,00/m² ed indicare il più probabile valore commerciale del bene in argomento, **stimato a corpo e non a misura**, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, e tenuto conto che trattasi della **piena proprietà di bene oggetto di Procedura**

Esecutiva:

VALORE COMMERCIALE DELL'INTERO BENE € 33.000,00
(euro trentatremila/00)

VALORE DELL'INTERO BENE € 30.000,00
abbattuto di circa il 10% per procedura esecutiva
(euro trentamila/00)

Si rimarca che la stima è sempre a corpo e non a misura: le operazioni di calcolo della consistenza e del relativo prodotto con il valore unitario di riferimento hanno un significato puramente indicativo poiché il più probabile valore di mercato scaturisce da considerazioni complessive e compensative ponderali rispetto a tutto quanto la scrivente ha osservato e

rilevato, anche eventualmente non riportate in perizia.

Anche l'eventuale presenza di errori aritmetici nelle operazioni di calcolo o di arrotondamento della consistenza non alterano lo stato giudiziale del bene.

Nella fiducia di aver svolto scrupolosamente l'incarico affidatogli, la sottoscritta si dichiara a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario.

Con Osservanza

IL CONSULENTE TECNICO

(arch. Maria Angela Giorgini)

Bologna 22 settembre 2024