



9 Nov 2021 10:28:19  
42 ant'Alberto  
Polesine  
di Rovigo  
Veneto

Foto vista ovest immobile pignorato  
parte superiore lotto 1;  
parte inferiore lotto 2.




foto vista ad est immobile

Foto interne immobile pignorato lotto 1



Zona accesso ultimo appartamento che deve essere sanata (previsto spesa demolizione per ripristino)



Particolari interni



Particolari interni



Particolari interni



Particolari interni



Particolari interni



Particolari interni



Particolari interni



Purtroppo, alcune foto non sono fruibili per luce troppo scura e vengono omesse (piano 2 lotto 1 e piano terra lotto 2)