



Foto 1-2. Viste esterne del fabbricato.

In basso la veranda di accesso all'appartamento di piano terra





Foto 3. Vista della corte esterna (particella 1037 del foglio 11) comune ai due appartamenti che costituiscono il fabbricato



Foto 4. Corte esterna, piccolo manufatto in muratura abusivo e non sanabile, da demolire



Foto 5-6. Appartamento di piano terra (sub. 2) – soggiorno con camino e cucinino





Foto 7-8. Appartamento di piano terra (sub. 2) - bagno e camera



Foto 9. Porta di ingresso alla scala che conduce al piano primo e al lastrico solare



Foto 10. Scala che conduce al piano primo e al lastrico solare



Foto 11. Appartamento di piano primo (sub. 3): una camera



Foto 12-13. Appartamento di piano primo (sub. 3): camera e bagno



Foto 14. Appartamento di piano primo (sub. 3): cucina



Foto 15. Appartamento di piano primo (sub. 3): terrazzo



Foto 16. Lastrico solare