

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
R.G.E. 573 -2016**

**FOTO ESTERNI E PARTI COMUNI**



- Veduta esterno facciata ovest ingresso pedonale



- Veduta esterno retro, verso nord, accesso carraio



- Vedute esterni lato nord e ovest



- Vedute esterne retro, verso sud, giardino interno

## FOTO INTERNI



- Veduta scala condominiale interna



- Veduta ingresso appartamento



- Veduta cucina lato ingresso



- Veduta cucina lato nord



- Veduta soggiorno



- Veduta soggiorno verso zona notte



- Veduta camera matrimoniale



- Veduta camera matrimoniale verso il bagno



- Veduta camera singola




- Veduta camera singola



- Veduta bagno principale



- Veduta bagno principale



- Veduta bagno camera matrimoniale



- Veduta bagno camera matrimoniale




- Veduta accesso condominiale alle autorimesse



- Veduta rampa condominiale



- Veduta esterno autorimessa



- Veduta interno autorimessa

**ALCUNI VIZI EVIDENZIATI (FOTO INDICATIVE NON ESAUSITIVE)**




- Particolare umidità muro esterno



- Particolare umidità zona contatori comune



- Particolare crepo soggiorno



- Particolari infiltrazioni soggiorno