


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Coni Visuali:




NORD
⊕

> 00

= CONO VISUALE



Coni Visuali:



PIANTA PIANO TERRA


NORD
↻

> 00

= CONO VISUALE



Coni Visuali:



PIANTA PIANO PRIMO

NORD
↻

> 00

= CONO VISUALE



APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA

al piano Primo senza ascensore e Terra

– Via Lucindo Faggin n. 47

-C.F.: fg. 48 part. 60, Sub.15 (Abitazione) e Sub.16 (Autorimessa)
eretti sull'area C.T. Comune di Padova (PD) fg. 48 part. 60



01 Vista dell'angolo Nord-Est del fabbricato condominiale;



02 Vista dell'angolo Nord-Ovest Nord-Est, del fabbricato condominiale;





03 Vista dell'accesso pedonale del condominio posto sull'affaccio della pubblica Via Lucindo Faggin, con particolare dello stato manutentivo pessimo dello stesso;



04 Vista dell'area a giardino condominiale attualmente di pertinenza dell'unità pignorata;





05 Altra vista dell'area esterna condominiale attualmente di pertinenza dell'unità pignorata;



06 Altra vista dell'area cortiliva condominiale con vista dell'accesso carraio di pertinenza all'unità pignorata;





07 Altra vista dell'area cortiliva condominiale attualmente di pertinenza dell'unità pignorata;



08 Vista dell'accesso all'autorimessa oggetto di valutazione;





09 Vista dell'autorimessa;



10 Vista interna dell'autorimessa;





11 Altra vista interna dell'autorimessa;



12 Altra vista dell'autorimessa;





13 Vista dell'accesso al locale "Centrale Termica" accessibile dal sottoscala;



14 Vista del quadro elettrico posizionato nel sottoscala e a destra, dell'ingresso alla centrale termica;





15 Vista verso la “Centrale Termica”;



16 Vista interna del locale “Centrale Termica”;





17 Altra vista interna del locale “Centrale Termica”;



18 Vista della scala di accesso all’unità pignorata verso il pianerottolo d’ingresso;





19 Vista interna dell'ingresso all'appartamento;



20 Vista dal disimpegno verso le due camere da letto;





21 Vista dell'ingresso al bagno e della porta d'ingresso;



22 Vista interna del bagno;





23 Vista interna della camera da letto singola;



24 Altra vista interna della camera da letto singola;





25 Particolare della pavimentazione tra la camera da letto ed il soggiorno;



26 Vista interna della camera da letto matrimoniale;





27 Altra vista interna della camera da letto matrimoniale;



28 Vista del vano soggiorno;





29 Altra vista del soggiorno,;



30 Particolare dello stato manutentivo del serramentl in legno;





31 Vista dal soggiorno verso il vano cucina;



32 Vista interna della cucina verso la porta apribile verso l'ingresso.

