

LOTTO 1
LOCALE COMMERCIALE AL PIANO TERRA SITO IN NAPOLI ALLA VIA NUOVA
POGGIOREALE N. 58

in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.la 72 sub 58



Foto n. 0 – Esterno lato cortile



Foto n. 1 – Locale 1



Foto n. 2 – Locale 1



Foto n. 3 – Bagno 1




Foto n. 4 – Locale 1




Foto n. 5 – Locale 1



Foto n. 6 – Locale 2 - Porta di collegamento con l'immobile di proprietà aliena non oggetto di pignoramento



Foto n. 7 – Locale 2



Foto n. 8 – Locale 2



Foto n. 9 – Cucina



Foto n. 10 – Cucina



Foto n. 11 – Cucina verso Bagno 2



Foto n. 12 – Bagno 2



Foto n. 13 – Bagno 2



Foto n. 14 – Rampa scala verso soppalco




Foto n. 15 – Rampa scala verso soppalco



Foto n. 16 – Rampa scala verso soppalco



Foto n. 17 – Soppalco




Foto n. 18 – Soppalco



Foto n. 19 – Soppalco



Foto n. 20 – Soppalco



Foto n. 21 – Soppalco



Foto n. 22 – Soppalco



Foto n. 23 – Porta di collegamento con l'immobile di proprietà aliena non oggetto di pignoramento

LOTTO 2
LOCALE COMMERCIALE AL PIANO TERRA, DUE LOCALI DEPOSITO AL PIANO
TERRA ED UN LOCALE DEPOSITO AL PIANO INTERRATO SITI IN NAPOLI ALLA
VIA NUOVA POGGIOREALE N. 58 e N.57

- **Bene n.1 - LOCALE COMMERCIALE AL PIANO TERRA**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 59
- **Bene n.2 - LOCALE DEPOSITO AL PIANO TERRA**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 60
- **Bene n.3 - LOCALE DEPOSITO AL PIANO TERRA**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 195 sub 7
- **Bene n.4 - DEPOSITO AL PIANO INTERRATO**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 61




Foto n. 0 – Immobile pignorato Bene n. 1 sub 59 - lato cortile interno



Foto n. 1 – Bene n. 1 - Ingresso



Foto n. 2 – Bene n. 1 - Ingresso



Foto n. 3 – Bene n. 1 - Ingresso



Foto n. 4 – Bene n. 1



Foto n. 5 – Bene n. 1



Foto n. 6 – Bene n. 1



Foto n. 7 – Bene n. 1



Foto n. 8 – Bene n. 1



Foto n. 9 – Bene n. 1



Foto n. 10 – Bene n. 1 - Ambiente n. 9 - Soppalco




Foto n. 11 – Bene n. 1 - Ambiente n. 9 - Soppalco




Foto n. 12 – Bene n. 1 - Ambiente n. 9 - Soppalco



Foto n. 13 – Bene n. 1 - Ambiente n. 9 - Soppalco




Foto n. 14 – Bene n. 1 - Ambiente n. 9 - Soppalco



Foto n. 15 – Bene n. 1 - Ambiente n. 9 - Soppalco



Foto n. 16 – Bene n. 1



Foto n. 17 – Bene n. 1



Foto n. 18 – Bene n. 1 - Ambiente n. 11 e 12 - Soppalco



Foto n. 19 – Bene n. 1 - Ambiente n. 11 e 12 - Soppalco



Foto n. 20 – Bene n. 1 - Ambiente n. 11 e 12 - Soppalco



Foto n. 21 – Bene n. 1 - Ambiente n. 11 e 12 - Soppalco



Foto n. 22 – Bene n. 1 - Ambiente n. 11 e 12 - Soppalco



Foto n. 23 – Bene n. 1 - Scala di collegamento con il sub 61



Foto n. 24 – Viale di accesso da via Poggioreale



Foto n. 24 – Ingresso all'immobile - Bene n. 2 sub 60



Foto n. 25 – Ingresso all'immobile - Bene n. 2



Foto n. 26 – Bene n. 2



Foto n. 27 – Bene n. 2




Foto n. 28 – Bene n. 2 - Rampa scala verso soppalco



Foto n. 29 – Bene n. 2 - Soppalco



Foto n. 30 – Bene n. 2 - Soppalco



Foto n. 31 – Bene n. 2 - Soppalco



Foto n. 32 – Bene n. 2 - Soppalco



Foto n. 33 – Bene n. 2



Foto n. 34 – Bene n. 2



Foto n. 35 – Bene n. 2



Foto n. 36 – Bene n. 2



Foto n. 37 – Bene n. 2



Foto n. 38 – Bene n. 2 - Porta di passaggio con immobile di proprietà aliena non oggetto di pignoramento



Foto n. 39 – Bene n. 2 verso il sub 72 BCNC (non pignorato e non oggetto di trasferimento)



Foto n. 40 – BCNC al sub 72 (non pignorato e non oggetto di trasferimento)
Vano ascensore di collegamento con il primo piano e sulla destra porta di collegamento con immobile di proprietà aliena non oggetto di pignoramento



Foto n. 41 – Viale di accesso da via Poggioreale



Foto n. 42 – Ingresso all'immobile - Bene n. 3 sub 7



Foto n. 43 – Bene n. 3



Foto n. 44 – Bene n. 3



Foto n. 45 – Bene n. 3



Foto n. 46 – Bene n. 3 verso ingresso



Foto n. 47 – Bene n. 3



Foto n. 48 – Bene n. 3




Foto n. 49 – Ingresso all'immobile - Bene n. 4 sub 61 dal Bene n. 1 sub 59



Foto n. 50 – Ingresso all'immobile - Bene n. 4 sub 61 dal Bene n. 1 sub 59



Foto n. 50 – Ingresso all'immobile - Bene n. 4 sub 61 dal Bene n. 1 sub 59



Foto n. 51 – Bene n. 4 sub 61



Foto n. 52 – Bene n. 4



Foto n. 53 – Bene n. 4



Foto n. 54 – Bene n. 4



Foto n. 55 – Bene n. 4 - montacarichi di collegamento con il Bene n. 1 sub 59



Foto n. 56 – Bene n. 4



Foto n. 57 – Bene n. 4 - montacarichi di collegamento con il Bene n. 1 sub 59




Foto n. 58 – Bene n. 4 - montacarichi di collegamento con il Bene n. 1 sub 59



Foto n. 59 – Bene n. 4 - montacarichi di collegamento con il Bene n. 1 sub 59



Foto n. 60 – Bene n. 4



Foto n. 61 – Bene n. 4



Foto n. 62 – Bene n. 4



Foto n. 63 – Bene n. 4



Foto n. 64 – Bene n. 4



Foto n. 65 – Bene n. 4



Foto n. 66 – Bene n. 4



Foto n. 67 – Bene n. 4



Foto n. 68 – Bene n. 4



Foto n. 69 – Bene n. 4 - vano di passaggio con il Bene n. 1 del Lotto 3 sub 52

LOTTO 3
LOCALE DEPOSITO AL PIANO INTERRATO SITO IN NAPOLI ALLA VIA NUOVA
POGGIOREALE N. 58

- **Bene n.1**

in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.la 72 sub 52

- **Bene n.2**

in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.la 72 sub 57




Foto n. 70 – Ingresso dal cortile comune




Foto n. 71 – Ingresso dal cortile comune Bene n. 1 - sub 52 e Bene n. 2 sub 57




Foto n. 72 – Ingresso dal cortile comune Bene n. 1 - sub 52 e Bene n. 2 sub 57



Foto n. 73 – Bene n. 1 sub 52




Foto n. 74 – Bene n. 1



Foto n. 75 – Bene n. 1



Foto n. 76 – Bene n. 1



Foto n. 77 – Bene n. 1



Foto n. 78 – Bene n. 1



Foto n. 79 – Bene n. 1



Foto n. 80 – Bene n. 1



Foto n. 81 – Bene n. 1



Foto n. 82 – Bene n. 1 scala e porta di accesso al cortile e vano di passaggio con il Bene n. 4 del Lotto 2 sub 61



Foto n. 83 – Bene n. 1 scala e porta di accesso al cortile



Foto n. 84 – Bene n. 1 - Vano di passaggio con il Bene n. 4 del Lotto 2 sub 61




Foto n. 85 – Ingresso dal cortile comune




Foto n. 86 – Ingresso dal cortile comune Bene n. 1 - sub 52 e Bene n. 2 sub 57



Foto n. 87 – Ingresso dal cortile comune Bene n. 1 - sub 52 e Bene n. 2 sub 57



Foto n. 88 – Ingresso dal cortile comune Bene n. 2 sub 57



Foto n. 89 – Bene n. 2 sub 57



Foto n. 89 – Bene n. 2



Foto n. 90 – Bene n. 2



Foto n. 91 – Bene n. 2



Foto n. 92 – Bene n. 2



Foto n. 93 – Bene n. 2



Foto n. 94 – Bene n. 2



Foto n. 95 – Bene n. 2



Foto n. 96 – Bene n. 2



Foto n. 97 – Bene n. 2



Foto n. 98 – Bene n. 2



Foto n. 99 – Bene n. 2



Foto n. 100 – Bene n. 2

LOTTO 4

LOCALE DEPOSITO (catastalmente categoria C/3)

AL PIANO TERRA SITO IN NAPOLI ALLA VIA NUOVA POGGIOREALE N. 57

in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.la 283 sub 13



Foto n. 101 – Viale di accesso da via Poggioreale



Foto n. 102 – Viale di accesso da via Poggioreale



Foto n. 103 – Ingresso Lotto 4



Foto n. 104 –Lotto 4



Foto n. 105 -Lotto 4



Foto n. 106 -Lotto 4



Foto n. 107 -Lotto 4



Foto n. 108 -Lotto 4



Foto n. 109 -Lotto 4



Foto n. 110 -Lotto 4



Foto n. 111 -Lotto 4



Foto n. 112 -Lotto 4




Foto n. 113 – Lotto 4

LOTTO 5

N.10 UFFICI AL PRIMO PIANO IN NAPOLI ALLA VIA NUOVA POGGIOREALE N. 58

- **Bene n.1**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 62
- **Bene n.2**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 63
- **Bene n.3**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 64
- **Bene n.4**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 65
- **Bene n.5**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 66
- **Bene n.6**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 67
- **Bene n.7**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 68
- **Bene n.8**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 69
- **Bene n.9**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 70
- **Bene n.10**
in NCEU del comune di Napoli Sezione VIC foglio 3 p.lla 72 sub 71



Foto n. 114 – Ingresso dal fabbricato interno cortile




Foto n. 114 – Ingresso dalla scala condominiale



Foto n. 115 – Ingresso dalla scala condominiale



Foto n. 116 – Ingresso dal ballatoio condominiale



Foto n. 117 – Ingresso dal corridoio comune



Foto n. 118 – Ingresso dal corridoio comune



Foto n. 119 – Ingresso Bene n. 1 - sub 62



Foto n. 120 – Bene n. 1 - sub 62



Foto n. 121 – Bene n. 1



Foto n. 122 – Bene n. 1



Foto n. 123 – Bene n. 1



Foto n. 124 – Bene n. 1



Foto n. 125 – Bene n. 1



Foto n. 126 – Bene n. 1



Foto n. 127 – Bene n. 1



Foto n. 128 – Bene n. 1



Foto n. 129 – Bene n. 1



Foto n. 130 – Bene n. 1



Foto n. 131 – Ballatoio condominiale



Foto n. 132 – Ingresso dal corridoio comune - Bene n. 2 - sub 62




Foto n. 133 – Ingresso - Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 134 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 135 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 136 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 137 – Bene n. 2 - sub 62




Foto n. 138 – Bene n. 2 - sub 62




Foto n. 139 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 140 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 141 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 142 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 143 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 144 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 145 – Bene n. 2 - sub 62




Foto n. 146 – Bene n. 2 - sub 62



Foto n. 147 – Ingresso dal corridoio comune



Foto n. 148 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 149 - Bene n. 3 - sub 64




Foto n. 150 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 151 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 152 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 153 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 154 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 155 - Bene n. 3 - sub 64




Foto n. 156 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 157 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 158 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 159 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 160 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 161 - Bene n. 3 - sub 64



Foto n. 162 – Ingresso dal corridoio comune



Foto n. 163 – Ingresso dal corridoio comune - Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 164 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 165 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 166 – Bene n. 4 - Sub 65




Foto n. 167 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 168 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 169 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 170 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 171 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 172 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 173 – Bene n. 4 - Sub 65




Foto n. 174 – Bene n. 4 - Sub 65



Foto n. 175 – Corridoio comune



Foto n. 176 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 177 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 178 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 179 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 180 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 181 – Bene n. 5 - Sub 66




Foto n. 182 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 183 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 184 – Bene n. 5 - Sub 66




Foto n. 185 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 186 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 187 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 188 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 189 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 190 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 191 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 192 – Bene n. 5 - Sub 66



Foto n. 193 – Corridoio comune



Foto n. 194 – Bene n. 5 - Sub 67




Foto n. 195 – Bene n. 5 - Sub 67



Foto n. 196 – Bene n. 5 - Sub 67



Foto n. 197 – Bene n. 5 - Sub 67



Foto n. 198 – Bene n. 5 - Sub 67




Foto n. 199 – Bene n. 5 - Sub 67



Foto n. 200 – Bene n. 5 - Sub 67



Foto n. 201 – Bene n. 5 - Sub 67



Foto n. 202 – Corridoio comune - sulla sinistra porta di accesso al sub 72 (BCNC non oggetto di pignoramento)



Foto n. 203 – Corridoio comune



Foto n. 204 – Corridoio comune



Foto n. 205 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 206 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 207 – Bene n. 7 - Sub 68




Foto n. 208 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 209 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 210 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 211 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 212 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 213 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 214 – Bene n. 7 - Sub 68




Foto n. 215 – Bene n. 7 - Sub 68



Foto n. 216 – Ingresso al Bene n. 8 - Sub 69



Foto n. 217 – Bene n. 8 - Sub 69



Foto n. 218 – Bene n. 8 - Sub 69



Foto n. 219 – Bene n. 8 - Sub 69



Foto n. 220 – Bene n. 8 - Sub 69 verso l'ingresso



Foto n. 221 – Bene n. 8 - Sub 69



Foto n. 222 – Bene n. 8 - Sub 69



Foto n. 223 – Bene n. 8 - Sub 69



Foto n. 224 – Bene n. 8 - Sub 69



Foto n. 225 – Ingresso al Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 226 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 228 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 229 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 230 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 231 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 232 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 233 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 234 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 235 – Bene n. 9 - Sub 70




Foto n. 236 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 237 – Bene n. 9 - Sub 70



Foto n. 238 – Ingresso al Bene n. 10 - Sub 71



Foto n. 239 – Ingresso al Bene n. 10 - Sub 71



Foto n. 240 – Ingresso al Bene n. 10 - Sub 71



Foto n. 241 – Ingresso al Bene n. 10 - Sub 71 verso l'ingresso



Foto n. 242 – Ingresso al Bene n. 10 - Sub 71



Foto n. 243 – Ingresso al Bene n. 10 - Sub 71



Foto n. 244 – Ingresso al Bene n. 10 - Sub 71




Foto n. 245 – Ingresso al Bene n. 10 - Sub 71