

F.1.A.8:- Documentazione fotografica

LOTTO 1 - CASA PER CIVILE ABITAZIONE SITA IN PALAZZO ADRIANO, VIA VITTORIO EMANUELE II nn. 15-17



- **foto n.1:** (esterno fabbricato): *prospetto lato Sud/Est (sulla via Vittorio Emanuele II)* -




- **foto n.2:** (esterno fabbricato): *prospetto lato Sud/Est (sulla via Vittorio Emanuele II)* -



- **foto n.3:** (esterno fabbricato): *prospetto lato Sud/Est (sulla via Vittorio Emanuele II)* -



- **foto n.4:** (interno fabbricato): soggiorno a piano terra -



- foto n.5: (interno fabbricato): cucina e ingresso a piano terra -



- foto n.6: (interno fabbricato): cucina a piano terra -



- **foto n.7:** (interno fabbricato): servizio igienico a piano terra -



- **foto n.8:** (interno fabbricato): servizio igienico a piano terra -



- **foto n.9:** (interno u.i. pignorata): *ingresso e scala di accesso ai piani superiori* -



- **foto n.10:** (interno u.i. pignorata): rampa di scala di collegamento tra i piani terra e primo, portoncino di accesso dalla via Ovidio Nasone (lato interno) -



- **foto n.11:** (esterno fabbricato): *prospetto lato Nord/Ovest (sulla via Ovidio Nasone)* -



- **foto n.12:** (interno u.i. pignorata): camera a primo piano -



- **foto n.13:** (interno u.i. pignorata): camera a primo piano -



- foto n.14: (interno u.i. pignorata): servizio igienico a primo piano -



- **foto n.15:** (interno u.i. pignorata): servizio igienico a primo piano -



- **foto n.16:** (interno u.i. pignorata): *rampa di scala di collegamento tra i piani primo e secondo* -




- foto n.17: (interno u.i. pignorata): ripostiglio a secondo piano -



- **foto n.18:** (interno u.i. pignorata): servizio igienico a secondo piano -



- **foto n.19:** (interno u.i. pignorata): *ripostiglio a secondo piano* -



- **foto n.20:** (interno u.i. pignorata): *ripostiglio a secondo piano* -



- **foto n.21:** (interno u.i. pignorata): *ripostiglio a secondo piano* -