


# REPORT FOTOGRAFICO

## 2022





PIANO TERRA  
escluso dalla  
procedura





STATO DEI PROSPETTI





ingresso magazzino







parete e posta ingresso al piano seminterrato dell'attuale alloggio del sig Cariatì Carlo  
(da rimuovere)





zona cucina ex magazzino



zona soggiorno ex magazzino





zona letto ex magazzino





zona servizio ex magazzino







zona rimanente magazzino



vista stato piano terra





vista stato piano primo



vista stato piano primo





vista stato piano primo



vista stato piano primo





vista stato piano sottotetto



vista stato piano sottotetto







vista stato piano sottotetto







vista terrazzo piano sottotetto





vista corpo scala











vista dalla strada comunale

