



RGE 139/2022 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNI

Via Nicolò Copernico civ. 16/19



FOTO 1-3: Porta caposcala e vano ingresso verso il soggiorno e verso la camera







FOTO 4,5,6: vano soggiorno



FOTO 7,8,9: Cucina




FOTO 10,11,12: Servizio igienico



FOTO 13,14: Camera matrimoniale






FOTO 15,16,17: Balcone e vista dal balcone



FOTO 18: Vista dal balcone



FOTO 19: stato di degrado dei balconi