

Allegato A. Rilievo fotografico.

Il fabbricato.



Immagine 0. Vista dell'ingresso al fabbricato e in particolare alla scala M dal portico che separa il fabbricato dalla pubblica via.



Immagini 1 e 2. Vista del portico.



Immagini 3 e 4. Viste dell'androne verso la strada e verso il giardino restrostante; l'androne è leggermente ribassato rispetto al giardino. Il fabbricato risulta in ogni caso accessibile.



Immagine 5. Viste dell'androne dal lato delle caselle postali e degli ascensori.



Immagine 6. Gli ascensori sbarcano sul pianerottolo che distribuisce a due appartamenti per piano.

L'appartamento.



Immagine 7. Ingresso all'unità immobiliare visto dall'interno.



Immagine 8. Il locale soggiorno pranzo che prospetta su un grande terrazzo che si sviluppa per tutta la profondità dell'unità immobiliare.



Immagini 9 e 10. La cucina che, come il soggiorno, si apre sul terrazzo.



Immagini 11 e 12. Il terrazzo.



Immagine 13. La camera.



Immagini 14 e 15. Il bagno.

La cantina.



Immagini 14 e 15. Uscendo dall'androne e girando l'angolo del portico, si raggiunge la porta che conduce, attraverso una scala, al piano interrato dove si trovano le cantine.



Immagini 16 e 17. Le parti comuni (corridoi) al piano cantina sono in condizioni più che buone.



Immagine 18. La cantina (riferimento 185).