

**TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA**

**Esecuzione Immobiliare n. 401/2016**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

**Con l'intervento di VENETO BANCA Spa**

**Contro**

**[REDACTED]**

**G.E.: Dott.ssa M. ELBURGO**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Foto 1 e 2 – Vista fabbricato bifamiliare, Lotti 1 e 2, dalla strada pubblica



Foto 3 Veranda accesso Lotto 1



Foto 4 Accesso allo sgombero Lotto 1



Foto 5 e 6 - Lotto 1 veranda e porta di ingresso



Foto 7 e 8 – Lotto 1, vista dell'ingresso e particolare dei serramenti

Foto 9 – Lotto 1, vista del tinello



Foto 10 e 11– Particolare dei pavimenti Lotto 1



Foto 12 – Lotto 1, particolare dei serramenti



Foto 13 – Lotto 1, vista di una delle camere



Foto 14 – Lotto 1, vista del bagno



Foto 15 – Lotto 1 , vista del portone di accesso al locale sgombero

Foto 16 – Lotto 1, vista del locale di sgombero




Foto 17 – Lotto 1, particolare della copertura del locale sgombero



Foto 18 – Lotto 2, vista della scala di accesso



Foto 19 – Lotto 2, vista esterna lato est



Foto 20 – Lotto 2, vista della scala di accesso




Foto 21 – Lotto 2, vista della zona cottura

Foto 22 e 23 – Lotto 2, vista di una delle camere e particolare del pavimento



Foto 24 e 25 – Lotto 2, Vista del bagno e del poggiolo

Foto 26 – Lotto 2, particolare dei serramenti



Foto 27 – Lotto 3, vista generale

