



Foto n° 1 – Prospetto dell'intero fabbricato situato in via Cavour a Scordia.



Foto n° 2 – Foto scattata nel vicolo adiacente al fine di evidenziare il prospetto laterale dell'intero fabbricato.



Foto n° 3 – Foto scattata dall'interno del vicolo adiacente al fine di evidenziare il prospetto laterale dell'intero fabbricato.



Foto n° 4 – Foto scattata dall'interno del vicolo adiacente al fine di evidenziare il prospetto laterale dei piani superiori del fabbricato.



Foto n° 5 – Vista del prospetto del locale commerciale posto al piano terra e del portone di ingresso ai piani superiori del fabbricato di via Cavour.



Foto n° 6 – Foto scattata dall'interno del locale commerciale posto al piano terra di via Cavour. Si evidenzia la presenza di una porta/apertura in ferro in buone condizioni.



Foto n° 7 – Altra foto sulla parete del prospetto principale al fine di evidenziare l'impianto di allarme presente all'interno del locale commerciale posto al piano terra di via Cavour scattata.




Foto n° 8 – Foto scattata all'interno del locale commerciale. Nello stesso veniva svolta l'attività come tabaccheria, pertanto tutte le pareti risultano essere rivestite con pannelli. Buono lo stato di conservazione dell'immobile in questione.



Foto n° 9 – Foto scattata alla pavimentazione in monocottura posta nel locale commerciale. Buone le condizioni e le rifiniture.



Foto n° 10 – Foto scattata al quadro elettrico generale posto all'ingresso del locale commerciale. Buone le condizioni dello stesso. Si rileva, in particolare, la presenza dell'interruttore generale, dell'interruttore differenziale (salvavita) e di quelli relativi alle prese ed alle luci.



Foto n° 11 – Foto scattata sul soffitto al fine di evidenziare i corpi illuminanti ed il vortice presenti all'interno del locale commerciale.



Foto n° 12 – Foto scattata all'unità interna del condizionatore presente nel locale commerciale.



Foto n° 13 – Foto scattata al corpo illuminante della luce di emergente posizionata all'interno del locale commerciale.



Foto n° 14 – Foto scattata nel disimpegno posto sul retro del locale commerciale che consente l'accesso al vano cucina ed al bagno.



Foto n° 15 – Altra foto al pavimento del disimpegno.



Foto n° 16 – Foto scattata alla porta esterna che consente dal vicolo l'ingresso al vano cucina posto sul retro del locale commerciale.



Foto n° 17 – Foto scattata all'interno del vano cucina. Le pareti della zona cucina sono rivestite con piastrelle in maiolica delle dimensioni di 10x10 cm.



Foto n° 18 – Foto scattata alla pavimentazione in monocottura in buone condizioni.



Foto n° 19 – Foto scattata al bagno annesso al locale commerciale e posto sotto il vano scala. Le pareti risultano rivestite con piastrelle in maiolica delle dimensioni di cm. 20x25 mentre il pavimento è in monocottura delle dimensioni di cm. 30x30.



Foto n° 20 – all'interno del bagno è presente uno scaldacqua della capienza di 10 litri.