

Documentazione fotografica




Vista da via E. Fiorini Mazzanti



Vista da via E. Caetani



Vista lato Sud-Ovest



Particolare




Vista lato Nord



Vista lato parte lato Ovest



Vista sulla area cortilizia



Vista muro di recinzione



Particolare caldaia



Serbatoio GPL interrato lato ovest



P.T. – Ingresso




P.T. - Veranda



P.T. – Angolo cottura



P.T. – Zona salotto con camino



P.T. – Vista sulla scala a giorno



P.T. – Ripostiglio sottoscala



P.P – Vista giardino



P.P. – Camera 1



P.P. – Camera 2




P.P. – Camera 3



P.P. – Veranda



P.P. - Corridoio



P.P. - Bagno



P.P. - Bagno



P.P. – Macchina esterna



P.P. - Climatizzatore



P.P. - Balcone



P.P. – Vista sui volumi in aggiunta



P.P. - Balcone