

02) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL BENE PIGNORATO




Foto 1 – Vista aerea

Fonte <https://www.google.it/maps>

Coordinate 42.334671, 12.552788



Foto 2 – Vista aerea

Fonte <https://www.google.it/maps>

Coordinate 42.338545, 12.554556




Foto 3 – Vista esterna, accesso da via dei cappuccini



Foto 4 – Vista esterna, accesso da via dei cappuccini



Foto 5 – Vista esterna, prospetto nord/est

LOTTO n. 3




Foto 6 –Vista esterna – Prospetto Est

LOTTO n. 4



Foto 7e 8 – Vista esterna, accesso su via dei Cappuccini

LOTTO n. 4



LOTTO n. 4

Foto 9 – Vista esterna – Prospetto Nord/ovest



Foto 10 – Vista esterna – Prospetto Sud/est

LOTTO n. 5



Foto 11 e 12 – Vista esterna – Prospetto Sud/est

LOTTO n. 4



- LOTTI n. 1 e 2 -



Foto 13, 14 e 15 – Lotto n. 1 - Vista interna , piano S1





Foto 16 e 17 – Lotto n. 1 - Vista garage





Foto 18, 19, 20 e 21 – Lotto n. 2 – Vista garage e vista interna , piano S1






Foto 22 – Lotto n. 1 - Vista interna , piano T





Foto 23 – Lotto n. 2 - Vista interna , piano T



Foto 24 e 25 – Lotto n. 2 - Vista interna , piano T



- LOTTO n. 3 -



Foto 26, 27 e 28 – Vista interna , piano T





Foto 29 e 30 - Vista interna garage, piano S1






Foto 31, 32, 33 e 34 - Vista interna , piano T



- LOTTO n. 4 -



Foto 35, 36, 37 e 38 - Vista esterna piano T e garage piano S1





Foto 39, 40, 41 e 42 - Vista interna , piano 1






Foto 43, 44, 45 e 46 - Vista interna , piano 1/sottotetto



- LOTTO n. 5 -



Foto 47, 48 e 49 - Vista interna/ esterna , piano S1/T





Foto 50 e 51 - Vista interna garage , piano S1





Foto 52, 53, 54 e 55 - Vista interna , piano 1





Foto 56, 57, 58 e 59 - Vista interna , piano 1/sottotetto



- LOTTO n. 6 -




Foto 60, 61, 62 e 63 - Vista interna , piano S1





Foto 64 - Vista interna , piano T