

Oggetto: **FALLIMENTO N° 307/13**

Tecnico

Incaricato: **MARIO ZEDURI ARCHITETTO**
via Valbona 43 Ponteranica

Bene **5 in Comune di Vescovato**

fabbricato in costruzione in Piazza Roma

Elaborato: **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO**



FOTO 1 L'ACCESSO DAL PORTICO SU PIAZZA ROMA



FOTO 2 IL CORTILE COMUNE. IL FABBRICATO E' QUELLO BIANCO



FOTO 3 VITA DAL CORTILE COMUNE



FOTO 4 VISTA DAL CORTILE



FOTO 5 VISTA DAL PIANO SECONDO VERSO IL CORTILE COMUNE



FOTO 6 VISTA DAL CORTILE LIMITROFO A NORD



FOTO 7 PIANO TERRENO DEL PRIMO CORPO DI FABBRICA



FOTO 8 LA SCALA AL PIANO TERRENO VISTA DAL PRIMO CORPO DI FABBRICA



FOTO 9 IL PRIMO PIANO DEL PRIMO CORPO DI FABBRICA



FOTO 10 IL PRIMO PIANO DEL PRIMO CORPO DI FABBRICA



FOTO 11 IL SECONDO PIANO DEL PRIMO CORPO DI FABBRICA



FOTO 12 IL SECONDO PIANO DEL PRIMO CORPO DI FABBRICA



FOTO 13 IL PIANO TERRENO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 14 IL PIANO TERRENO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 15 IL PIANO TERRENO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 16 IL PIANO TERRENO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 17 IL PIANO PRIMO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 18 IL PIANO PRIMO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 19 IL PIANO PRIMO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 20 IL PIANO PRIMO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 21 LA NUOVA SCALA DI COLLEGAMENTO



FOTO 22 IL PIANO SECONDO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 23 IL PIANO SECONDO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 24 IL PIANO SECONDO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 25 IL PIANO SECONDO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA



FOTO 26 IL PIANO SECONDO DEL SECONDO CORPO DI FABBRICA