

ALLEGATO E2 – VERIFICA FOTOGRAFICA LOTTO 2

- 1) APPARTAMENTO sito in Paludi (CS) Via Martiri Di Melissa, distinto in catasto con foglio 19 particella 252 sub2



Foto n.1 Ingresso principale a tutto il fabbricato; Foto n2Rampa di scale che porta agli immobili pignorati




Foto n.3 Corridoio




Foto soggiorno pranzo




Foto n 18 Cucina Soggiorno pranzo




Foto n19 Soggiorno pranzo



Foto n.5 corridoio con vista in profondità dell'ingresso





Foto n.6 WC 1









Foto n.9 Letto 2





Foto n.10 Letto n.1





Foto n.11 letto 1



Foto n12 Letto 1





Foto n.13;n.14;n.15 Letto n.3



Foto n.16 ;N.17 Poggiolo



