

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1 – VISTA LATO OVEST



FOTO 2 – VISTA LATO NORD



FOTO 3 – VISTA LATO EST



FOTO 4 – VISTA LATO SUD



FOTO 5 - CUCINA



FOTO 6 - CUCINA



FOTO 7 – CAMERA P.T.



FOTO 8 – BAGNO P.T.



FOTO 9 – RIPOSTIGLIO P.T.



FOTO 10 – LOCALE MAGAZZINO – C.T. AL P.T.



FOTO 11 – CAMERA SOGGIORNO AL P.1°



FOTO 12 – CAMERA SOGGIORNO AL P.1°



FOTO 13 – CAMERA AL P.1°



FOTO 14 - CAMERA AL P.1°



FOTO 15 – BAGNO P.1°



FOTO 16 – BAGNO P.1°



FOTO 17 – PORTAFINESTRA DIFFORME MAGAZZINO LATO INTERNO



FOTO 18 – PORTAFINESTRA DIFFORME MAGAZZINO VISTA ESTERNA



FOTO 19 – BASSO FABBRICATO ABUSIVO LATO STRADA



FOTO 20 – CHIUSURA ABUSIVA DEL PENDIZZO



FOTO 21 - CHIUSURA ABUSIVA DEL PENDIZZO



FOTO 22 – CHIUSURA ABUSIVA DEL PENDIZZO



FOTO 23 – CAMERA ABUSIVA AL P.1°



FOTO 24 – CAMERA ABUSIVA AL P.1°



FOTO 25 – H.INTERNA DIFFORME NELLA CAMERA AL P.1°



FOTO 26 – SCALA INTERNAS DIFFORME



FOTO 27 – BASSO FABBRICATO DA DEMOLIRE



FOTO 28 – BASSO FABBRICATO DA DEMOLIRE



FOTO 29 – BASSO FABBRICATO DA DEMOLIRE



FOTO 30 - BASSO FABBRICATO DA DEMOLIRE



FOTO 31 – BASSO FABBRICATO DA DEMOLIRE



FOTO 32 – BASSO FABBRICATO DA DEMOLIRE



FOTO 33 – TETTOIA DA DEMOLIRE



FOTO 34 – BASSO FABBRICATO DA DEMOLIRE

