

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 746/21



Foto 1 – Vista aerea





Foto 2 – Casa e cancello di ingresso



Foto 3 – Strada San Secondo verso abitato di Bricherasio





Foto 4 – Ingresso visto dall'interno



Foto 5 – Facciata abitazione





Foto 6 – Cortile e deposito



Foto 7 – Abitazione piano terra





Foto 8 – Cucina piano terra



Foto 9 – Cucina piano terra





Foto 10 – Locale non licenziato come abitabile al piano terra



Foto 11 – Vista verso locale non licenziato come abitabile al piano terra





Foto 12 – Locale utilizzato come camera da letto, ma non licenziato come abitabile




Foto 13 – Bagno





Foto 14 – Balcone primo piano



Foto 15 – Cucina primo piano





Foto 16 – Bagno primo piano



Foto 17 – Camera primo piano





Foto 18 – Soggiorno primo piano



Foto 19 – Soggiorno primo piano





Foto 20 – Porta interna



Foto 21 – Deposito





Foto 22 – Interno deposito



Foto 23 – Interno deposito





Foto 24 – Centrale Termica



Foto 25 – Terreno particella 562 oggetto di valutazione





Foto 26 - Terreno particella 317 (non oggetto di valutazione)



Foto 27 – Cortile e terreni sullo sfondo

