

VIA PIERO PINETTI CIV. 94R– GENOVA (GE)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – INTERNI



FOTO 1: Locale di ingresso attualmente utilizzato come ufficio



FOTO 2,3: vista del locale di ingresso e del passaggio al vano retrobottega



FOTO 4: vano retrobottega con porta di accesso al cortile posto a lato



FOTO 5: vano retrobottega – vista verso la porta di accesso al cortile e il manufatto in metallo che ospita il servizio igienico



FOTO 6: vano retrobottega - vista verso il servizio igienico



FOTO 7: vano retrobottega – vista verso il varco che mette allo stato attuale in comunicazione il civ. 94r con il civ. 88-90r, mediante la demolizione di muro di separazione.



FOTO 8: particolare del varco



FOTO 9: particolare del controsoffitto e dell'intradosso del solaio



FOTO 10,11: servizio igienico e particolare dell'adduzione idrica






FOTO 12: cortile esterno: vista verso la via Pinetti



FOTO 13: cortile esterno: vista verso il retro



FOTO 14,15: cortile esterno: particolari della tettoia e del pavimento in grigliato

