

Luca Bevilacqua architetto

Via Francesco Caracciolo 79, 50133 Firenze – Mob. +39 338 2659772
e-mail: lucabevila@libero.it – PEC: luca.bevilacqua@pec.architettifirenze.it
Cod. Fisc. BVL LCU 76D26 H294I / P.IVA 02266970413

TRIBUNALE DI FIRENZE

Terza Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura Esecutiva: n. 362/2018 R.G.

Giudice Esecutore: Dott.ssa D'Amelio Laura

Promosso:

[REDACTED]

[REDACTED]

Contro:

[REDACTED]

Affidamento Incarico C.T.U.: 06 febbraio 2019

C.T.U.: architetto Luca Bevilacqua


ALLEGATO 17

Documentazione fotografica albergo posto in via cassia per Firenze n. 40 a san Casciano val di

Pesa


PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO RIPRESE FOTOGRAFICHE – Fuori Scala

in rosso le pareti presenti e non dichiarate




PIANO TERRENO

H.270



PIANO PRIMO

H.270



PIANO INTERRATO






FOTO 01 – Ripresa fotografica dell'accesso al comparto immobiliare su via Cassia per Firenze



FOTO 02 – Ripresa fotografica della viabilità interna che conduce all'albergo
con a destra e sinistra gli stalli per il posteggio



FOTO 03 – Ripresa fotografica della viabilità interna che conduce al piazzale di sosta dell'albergo



FOTO 04 – Ripresa fotografica dell'albergo dal piazzale di sosta



FOTO 05 – Ripresa fotografica dell'albergo con piscina e sulla destra l'accesso al piano interrato



FOTO 06 – Ripresa fotografica dell'albergo



FOTO 07 – Ripresa fotografica della piscina dell'albergo



FOTO 08 – Ripresa fotografica dell'accesso alla sala colazione/receptio dell'albergo



FOTO 09 – Ripresa fotografica della alla sala colazione/receptio dell'albergo



FOTO 10 – Ripresa fotografica della alla sala colazione/receptio dell'albergo - controcampo



FOTO 11 – Ripresa fotografica della cucina con deposito



FOTO 12 – Ripresa fotografica della cucina - controcampo



FOTO 13 – Ripresa fotografica deposito della cucina



FOTO 14 – Ripresa fotografica dei servizi della cucina



FOTO 15 – Ripresa fotografica dei servizi igienici della zona reception



FOTO 16 – Ripresa fotografica dei servizi igienici della zona reception



FOTO 17 – Ripresa Fotografica camera numero 1



FOTO 18 – Ripresa Fotografica servizio igienico camera numero 1



FOTO 19 – Ripresa Fotografica resede esterno camera numero 1



FOTO 20 – Ripresa Fotografica camera numero 2



FOTO 21 – Ripresa Fotografica servizio igienico camera numero 2



FOTO 22 – Ripresa Fotografica resede esterno camera numero 2



FOTO 23 – Ripresa Fotografica camera numero 3



FOTO 24 – Ripresa Fotografica servizio igienico camera numero 3



FOTO 25 – Ripresa Fotografica resede esterno camera numero 3



FOTO 26 – Ripresa fotografica ascensore



FOTO 27 – Ripresa fotografica porticato distributivo del piano primo



FOTO 28 – Ripresa fotografica camera 4 al piano primo



FOTO 29 – Ripresa fotografica servizio igienico camera 4



FOTO 30 – Ripresa fotografica camera 5 al piano primo



FOTO 31 – Ripresa fotografica servizio igienico camera 5 al piano primo



FOTO 32 – Ripresa fotografica camera 7 al piano primo



FOTO 33 – Ripresa fotografica servizio igienico camera 7 al piano primo



FOTO 34 – Ripresa fotografica camera 8 al piano primo



FOTO 35 – Ripresa fotografica servizi igienico camera 8 al piano primo



FOTO 36 – Ripresa fotografica camera 9 al piano primo



FOTO 37 – Ripresa fotografica servizio igienico camera 9 al piano primo



FOTO 38 – Ripresa fotografica della rampa di accesso al piano interrato



FOTO 39 – Ripresa fotografica dell' rampa di accesso al piano interrato - controcampo



FOTO 40 – Ripresa fotografica del garage



FOTO 41 – Ripresa fotografica dell'accesso al vano tecnico



FOTO 42 – Ripresa fotografica vano tecnico



FOTO 43 – Ripresa fotografica garage



FOTO 44 – Ripresa fotografica deposito



FOTO 45 – Ripresa fotografica lavanderia



FOTO 46 – Ripresa fotografica vano accessorio



FOTO 47 – Ripresa fotografica garage