

BENE B



Foto n°21: vista lato Est dell'edificio cielo terra con corte esclusiva allo stato grezzo.



Foto n°22: vista lato Nord-Est del fabbricato.





Foto n°23: vista lato Sud-Est dell'immobile.



Foto n°24: particolare interno del piano terra.





Foto n°25: particolare interno del piano primo.




Foto n°26: altro particolare interno del piano primo, si noti la presenza di un camino.






Foto n°27: particolare interno del piano secondo, si noti il tetto ristrutturato di recente.




Foto n°28: altro particolare interno del piano secondo, si noti la presenza di una finestra in posizione centrale rispetto alle altre due non presente nella planimetria.






Foto n°29: particolare delle scale all'interno dell'edificio.

