

RILIEVO FOTOGRAFICO F.15 P.LLA 336 SUB 1-2-3

LOCALIZZAZIONE





Prospetto sud via Umbria



Particolare confine ovest



Prospetto nord via Carlo Alberto



Corte esterna est



Particolare raccordo corte esterna est con livello via Umbria



Particolare ingresso sub 2 su corte comune est



Interno sub 2



Interno sub 2



Interno sub 2 vista verso loc tecnico sub 1



Part. Interno sub 2



Part. Portone in ferro sub 2



Part. Coret esterna ovest caldaia sub 1



Caldaia sub 1 interna loc tecnico seminterrato



Interno loc tecnico sub 1



Terrazzo copertura sub 2 e loc tecnico sub 1



Particolare vista corteo cintata , via Umbria



Interno sub 1 p.terra





Interno camera sub 1



Balcone sub 1 in aggetto su via Carlo alberto



Part. Portone ingresso sub 1



Part. Cucina sub 1




Interno cucina




Part. Interno vani infiltrazione acqua da copertura



Vista interno corridoio



Vista Scala accesso piano sottotetto



Disimpegno scala accesso sottotetto



Vano Lucernaio a soffitto ill. scala



Locale sottotetto praticabile



Locale sottotetto praticabile



Sottotetto praticabile sub 1



Vista soffitta non praticabile
loc tecnico



Vista soffitta non praticabile
loc. tecnico



Interno sub 3



Interno sub 3



Interno sub 3 vista wc







Interno vano accessorio

Interno sub 3



Interno sub 3



Contatore acqua interno sub 3

