


---

---

## RILIEVO FOTOGRAFICO F.15 P.LLA 1035 SUB 3-5

### LOCALIZZAZIONE






Part. Prospetto ovest- vista garage sub 5



Part. Prospetto nord



Part. Prospetto ovest




Part. Prospetto sud



particolare




Part. Prospetto sud




Ingresso p.terra lato sud



Part. corte



Part. Scala raccordo livelli corte




Part. corte



Part. Corte nord/ovest



Part. Corte nord/ovest



Part. Pav in porfido corte con greca in travertino



Part. Raccordo livelli corte



Part. Portone in legno carrabile via De Gasperi




Angolo piscina condivisa lato nord



Vista piscina condivisa lato nord



Area estera corte pavimentata in profilo con accesso carrabile da via De Gasperi



Panorama p1



Part. corte



part. corte



Particolare scala di raccordo travertino



Part. corte



Interno p.s1 sub 3



Interno p.s1 sub 3



Interno sub 5



Interno sub 5



Collegamento p.s1 sub 3 sub 5



Bagno di servizio s1



Bagno di servizio p.s1



Loc tecnico




Part. Loc tecnico seminterrato



Part. Locale tecnico s1



Scala interne rivestimento in cotto dal p.terra al p.s1




Scala dal p.terra al piano primo



Interno p.terra disimpegni



Porta ascensore



Interno disimpegno p.terra , tracce di infiltrazione di acqua pareti e soffitto




Loca cucina p.terra



Part. Infiltrazioni acqua intradosso soffitto p.1



Part. pavimento



Part interno bagno p.terra



Bagno p.terra pavimento e rivestimento in mosaico



Angolo doccia



Part. Caldaia interno bagno p.t



Bagno p.terra



Part, porta interna impiallicciata noce nazionale



Part. Camino vista cucina



Soggiorno p.terra pavimentazione in cotto



Pranzo p.terra



Particolare con evidenziate infiltrazioni di umidità



Part. Interno camera sud p1



Interno camera sud p.1 pav. In legno essenza ulivo



Interno camera sub guardaroba



Part. Corridoio notte p1 pav. In cotto



Part. Ingresso bagno p1




Interno bagno p1 pavimentazione e rivestimenti in cotto smaltato




Interno bagno p1 pavimentazione e rivestimenti in cotto smaltato




Interno bagno p1- vasca idromassaggio




Interno bagno p1




Interno bagno p1




Interno caera pav il legno di ulivo




Particolare loggia sud p.primo





Part. Pavimentazione balcone aggetto p1



Part. Pav terrazzo p1



Particolare pavimentazione terrazzo p1



Part. Sportellone in legno terrazzo p1

