

ALLEGATO 5  
Documentazione fotografica



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Estratto foto aerea Google Maps



Foto n. 2 – Piano terra lato Via del Pretorio e Via della Pieve



Foto n. 3 – Piano terra lato Via del Pretorio con scala di accesso e terrazza





Foto n. 4 – Piano terra lato Via del Pretorio con scala di accesso e terrazza



Foto n. 5 – Piano terra lato Via del Pretorio con scala di accesso e terrazza



Foto n. 6 – Piano terra terrazza





Foto n. 7 – Piano terra, cucina



Foto n. 8 – Piano terra, porta di ingresso e cucina



Foto n. 9 – Piano terra, porta verso soggiorno





Foto n. 10 – Piano terra, soggiorno




Foto n. 11 – Piano terra, soggiorno



Foto n. 12 – Piano terra, soggiorno





Foto n. 13 – Piano terra, porta chiusa internamente nel soggiorno



Foto n. 14 e 14A – Piano terra, cucina, scala interna verso il piano primo



Foto n. 15 – Piano primo, disimpegno





Foto n. 16 – Piano primo, ripostiglio sottotetto




Foto n. 17 – Piano primo, camera con w.c.



Foto n. 18 – Piano primo, camera





Foto n. 19 – Piano primo, w.c.



Foto n. 20 – Piano primo, w.c., lucernario



Foto n. 21 – Piano primo, ingresso del secondo w.c. dal disimpegno





Foto n. 22 – Piano primo, secondo w.c.



Foto n. 23 – Piano primo, secondo w.c.




Foto n. 24 – Piano primo, secondo w.c., lucernario





Foto n. 25 – Piano primo, seconda camera



Foto n. 26 – Piano terra, parete con tracce di muffa nel soggiorno



Foto n. 27 – Piano terra, parete con tracce di muffa nel soggiorno






Foto n. 28 – Piano terra, parete con tracce di muffa nel soggiorno




Foto n. 29 e 29A – Piano terra, parete con tracce di muffa nel soggiorno



Foto n. 30 – Piano terra, parete con tracce di muffa nel soggiorno





Foto n. 31 – Piano primo, cretto nell'angolo della camera con w.c.




Foto n. 32 e 32A – Piano primo, cretto nell'angolo della camera con w.c.

