

# TRIBUNALE DI POTENZA

INTEGRAZIONE RELAZIONE TECNICA

**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO  
ESECUZIONE IMMOBILIARE  
N° r.g.e. 53/2018**

**Indirizzo: Via Lisbona n°15-19, Potenza**

Potenza  
25/01/2022

**IL C.T.U.  
Geom. Corallo Rocco**



**INTEGRAZIONE**  
**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

**QUESITO N.7: Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.**

Con la presente si va a correggere quanto trascritto nella C.T.U. presentata il 25/01/2019.

Erroneamente è stato trascritto che le unità immobiliari pignorate (P.Ila 3191 sub. 65 e sub. 66) sono occupate dalla [REDACTED], mentre in realtà sono occupate dalla [REDACTED]

Potenza lì, 25/01/2022

Il C.T.U.

Geom. Rocco Corallo

