



FOTO 1 – Vista fronte ovest fabbricato da Corso Italia



FOTO 2 – Fronte ovest fabbricato visto da sud Corso Italia



FOTO 3 – Vista d'insieme fronte ovest da Corso Italia



FOTO 4 – Individuazione fronte ovest appartamento da Corso Italia



FOTO 5 – Ingresso corte interna da via IV novembre a sud



FOTO 6 – Ingresso est al fabbricato da corte interna



FOTO 7 – Particolare ingresso est fabbricato da corte interna



FOTO 8 – Vista ingresso comune di accesso al fabbricato



FOTO 9 – Piano terra - Vista portone d'ingresso comune a nord



FOTO 10 – Particolare prima rampa scala comune da piano terra



FOTO 11 – Piano Primo – Particolare scala comune



FOTO 12 – Piano primo – Ingresso abitazione



FOTO 13 – Piano primo – zona ingresso da cucina soggiorno



FOTO 14 – Piano primo – lato nord cucina soggiorno



FOTO 15 – Piano primo – Caldaia inserita su zona cucina



FOTO 16 – Piano primo – Zona nord/ovest cucina soggiorno





FOTO 17 – Piano primo – Zona sud/ovest cucina soggiorno



FOTO 18 – Piano primo – Zona est cucina soggiorno



FOTO 19 – Piano primo – Camera lato nord/est



FOTO 20 – Piano primo – Camera lato nord/ovest



FOTO 21 – Piano primo – Particolare ammaloramento parete ovest camera



FOTO 22 – Piano primo – Particolare soffitto camera



FOTO 23 – Piano primo – Bagno porzione sud



FOTO 24 – Piano primo – Bagno porzione nord