


# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

comune di SERGNANO (CR) – Via Indipendenza n. 42



Vista satellitare di Sergnano: cerchiato in rosso la posizione degli immobili in oggetto in zona periferica



Vista satellitare del quartiere periferico contenente gli immobili in oggetto cerchiati in rosso



Vista satellitare della parte di immobile in oggetto (nel cerchio rosso)



Vista prospettica sud-ovest del fabbricato contenente gli immobili in oggetto




Facciata ovest del fabbricato abitativo in oggetto




Facciata sud del fabbricato abitativo in oggetto con vista del box auto



Zona giorno (piano terra) con vista della porta di ingresso



Altra angolazione della zona giorno (piano terra)




Ripostiglio a piano terra



Vista della scala in marmo di collegamento del piano terra al piano primo




Camera matrimoniale (piano primo)




Altra angolazione della camera matrimoniale (piano primo)



Cameretta (piano primo)



Il bagno (piano primo)



Altra angolazione del bagno (piano primo)



Il disimpegno del piano primo (si notano le infiltrazioni dal tetto)



Vista dei danni procurati dalle infiltrazioni d'acqua dal tetto



Altra vista dei danni procurati dalle infiltrazioni d'acqua dal tetto



Il box auto (piano terra)