



quesito n°10

"L'esperto, compiuti gli opportuni accertamenti,.....

10) descriva i beni pignorati anche mediante planimetrie e fotografie, queste ultime da depositare in formato .jpeg;

risposta al quesito

L'unità immobiliare è ubicata in Via Richelmy Prospero n°3 al piano primo ed è così composta : ingresso/living con angolo cottura, balcone verandato, bagno, camera, soggiorno e balcone; due locali uso cantina al piano interrato.

PROSPETTI PRINCIPALI FACCIATA



INGRESSI



INGRESSO LIVING CON ANGOLO COTTURA



Geom. Antonello Cutugno - C.so Sebastopoli n°241 - 10137 Torino
 Mob.32 99 66 33 20 Mail : antonello.cutugno@libero.it Pec : antonello.cutugno@geopec.it

