



**Figura 3 – Prospetto Est**



**Figura 4 - Prospetto Ovest**



**Figura 5 - Piano Terra (Garage)**



**Figura 6 - Piano Terra (Garage)**



**Figura 7 - Piano Terra**



**Figura 8 - Cortile lato Nord**



**Figura 9 - Cortile lato Ovest**



**Figura 10 - Locale di pertinenza non censito**



**Figura 11 - Degrado ballatoio prospetto Est**



**Figura 12 - Cortile Est**



**Figura 13 - Elemento di collegamento verticale**



**Figura 14 - Piano primo (Ingresso)**



**Figura 15 - Piano primo (Cucina)**



**Figura 16 - Piano primo (Soggiorno)**



**Figura 17 - Piano primo (Studio)**



**Figura 18 - Piano primo (Bagno)**



**Figura 19 - Piano primo (Bagno)**



**Figura 20 - Piano primo (Infisso bagno)**



**Figura 21 - Piano primo (Bagno)**



**Figura 22 - Piano primo (Infissi interni)**



**Figura 23 - Piano primo (Impianti)**



**Figura 24 - Piano primo (Impianti)**



**Figura 25 - Piano primo (Impianti)**



**Figura 26 - Piano primo (Impianti)**



**Figura 27 - Piano primo (Pavimenti)**



**Figura 28 - Piano primo (Impianti)**



**Figura 29 - Piano secondo (Ingresso)**



**Figura 30 - Piano secondo (Impianti)**



**Figura 31 - Piano secondo (Cucina - Soggiorno)**



**Figura 32 - Piano secondo (Camera da letto)**



**Figura 33 - Piano secondo (Bagno)**



**Figura 34 - Piano secondo (Bagno - Lavanderia)**



**Figura 35 - Piano secondo (Infissi interni)**



**Figura 36 - Piano secondo (Impianti)**



**Figura 37 - Piano secondo (Camera da letto)**



**Figura 38 - Piano secondo (Pavimento)**



**Figura 39 - Piano secondo (impianti)**



**Figura 40 - Piano secondo (Balcone)**



**Figura 41 - Elemento di comunicazione verticale**



**Figura 42 – Ringhiera**



**Figura 43 - Piano terzo (Rustico)**



**Figura 44 - Piano terzo (Rustico)**



**Figura 45 - Piano terzo (Rustico)**



**Figura 46 - Piano terzo (Rustico)**