



Foto n. 3

Prospetto del fabbricato su Via Cavour  
In evidenza in basso, il portoncino d'ingresso  
all'immobile sito al 1° e 2° piano (Lotto -2-)



Foto n. 10

Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
1° Piano  
Vista del locale cucina-pranzo





Foto n. 11

Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
1° Piano  
Vista del locale lavanderia





Foto n. 12




Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
1° Piano  
Vista del disimpegno con di fronte la porta di  
accesso al bagno



Foto n. 13

Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
1° Piano  
Vista del Bagno






Foto n. 14

Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
1° Piano  
Vista della camera da letto






Foto n. 15

Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
2° Piano  
Vista del locale deposito






Foto n. 16

Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
2° Piano  
Vista del locale deposito





Foto n. 17

Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
2° Piano  
Vista della camera



Foto n. 18

Lotto -2-  
Immobile sito al Piano 1° e 2° del fabbricato  
2° Piano  
Vista della camera