
Allegato n° 5 – Rilievo fotografico



Abitazione situata a Gela, nella via Monza n° 163 (angolo via Riesi), composta da pianoterra, piano primo e secondo, identificata in catasto fabbricati al fgl. 183 part. 1162 subalterni 1, 2 e 3.



Foto n. 1: Esterno | via Monza (angolo via Riesi) | prospetti nord ed ovest





Foto n. 2: Esterno | via Monza | prospetto nord



Foto n. 3: Esterno | via Monza | dettaglio prospetto nord | pt-1°-2°





Foto n. 4 : Esterno | via Riesi | prospetto ovest



Foto n. 5: Esterno | via Riesi n° 7 | prospetto ovest | ingresso dell'edificio



Unità immobiliare censita al fgl. 183 part. 1162 sub. 1, pianoterra




Foto n. 6: Interno | pianoterra | atrio



Foto n. 7: Interno | pianoterra | ingresso






Foto n. 8: Interno | pianoterra | scala di accesso al piano primo



Foto n. 9: Interno | pianoterra | camera





Foto n. 10: Interno | pianoterra | camera



Foto n. 11: Interno | pianoterra | bagno dotato di lavabo, vaso igienico e doccia





Foto n. 12: Interno | pianoterra | bagno dotato di lavabo, vaso igienico e doccia




Foto n. 13: Interno | pianoterra | ripostiglio con soppalco non abitabile



Unità immobiliare censita al fgl. 183 part. 1162 sub. 2, piano primo



Foto n. 14: Interno | primo piano | pranzo-soggiorno | angolo soggiorno | dettaglio della scala di accesso al secondo piano



Foto n. 15: Interno | primo piano | pranzo-soggiorno | angolo pranzo





Foto n. 16: Interno | primo piano | cucina



Foto n. 17: Interno | primo piano | cucina



Unità immobiliare censita al fgl. 183 part. 1162 sub. 3, piano secondo



Foto n. 18: Interno | secondo piano | disimpegno



Foto n. 19: Interno | secondo piano | disimpegno





Foto n. 20: Interno | secondo piano | camera da letto matrimoniale



Foto n. 21: Interno | secondo piano | camera da letto matrimoniale





Foto n. 22: Interno | secondo piano | camera da letto singola




Foto n. 23: Interno | secondo piano | ripostiglio





Foto n. 24: Interno | secondo | ripostiglio



Foto n. 25: Interno | secondo piano | bagno






Foto n. 26: Interno | secondo piano | bagno dotato di lavabo, bidet, vaso igienico e doccia



Foto n. 27: Interno | secondo piano | bagno | angolo doccia

