

Geometra Luigino Ciotti

Via Berardo Tucci, 23/c
63100 - ASCOLI PICENO (AP)
Partita IVA: 01398780443
Codice fiscale: CTTLGN68H17A462Z



ALLEGATI ALLA CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA

Tribunale di Ascoli Piceno

procedura n. 107/2022

Promotore:

Debitore:

I. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- I.1 - Vista aerea del fabbricato*
 - I.2 - Vista esterna del fabbricato*
 - I.3 - Planimetria del SUB 13, con punti di vista fotografici*
 - I.4 - Vista da zona condominiale dell'ingresso agli uffici (ZONA A)*
 - I.5 - Vista da zona condominiale dell'ingresso agli uffici (ZONA A)*
 - I.6 - Ingresso (ZONA A)*
 - I.7 - Ingresso (ZONA A)*
 - I.8 - Ingresso (ZONA A)*
 - I.9 - Ingresso (ZONA A)*
 - I.10 - Ufficio (ZONA A)*
 - I.11 - Ufficio (ZONA A)*
 - I.12 - Ufficio (ZONA A)*
 - I.13 - Ufficio (ZONA A)*
 - I.14 - Disimpegno (ZONA A)*
 - I.15 - Ufficio (ZONA A)*
 - I.16 - Ufficio (ZONA A)*
-



I. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)

- I.17 - Archivio (ZONA A)*
- I.18 - Ripostiglio (ZONA A)*
- I.19 - Disimpegno (ZONA A)*
- I.20 - Anti w.c. - w.c. (ZONA A)*
- I.21 - Anti w.c. (ZONA A)*
- I.22 - W.c. (ZONA A)*
- I.23 - W.c. (ZONA A)*
- I.24 - Vista da zona condominiale alla zona ingresso (ZONA D)*
- I.25 - Ingresso alle ZONE B e C (ZONA D)*
- I.26 - Ingresso alle ZONE B e C (ZONA D)*
- I.27 - Ingresso (ZONA B)*
- I.28 - Zona attesa (ZONA B)*
- I.29 - Zona attesa (ZONA B)*
- I.30 - Ufficio (ZONA B)*
- I.31 - Ufficio (ZONA B)*
- I.32 - Ingresso (ZONA C)*
- I.33 - Disimpegno (ZONA C)*
- I.34 - Disimpegno (ZONA C)*
- I.35 - Disimpegno (ZONA C)*
- I.36 - Anti w.c. - w.c. (ZONA C)*
- I.37 - Disimpegno (ZONA C)*
- I.38 - Ufficio (ZONA C)*
- I.39 - Ufficio (ZONA C)*
- I.40 - Ufficio (ZONA C)*
- I.41 - Ufficio (ZONA C)*
- I.42 - Ufficio (ZONA C)*
- I.43 - Ripostiglio (ZONA C)*
- I.44 - Ripostiglio (ZONA C)*
- I.45 - Planimetria del SUB 22, con punti di vista fotografici*
- I.46 - Vista da zona condominiale dell'ingresso all'ufficio 2 (ZONA B)*
- I.47 - Vista da zona condominiale dell'ingresso all'ufficio 1 (ZONA A)*
- I.48 - Ingresso (ZONA A)*
- I.49 - Ingresso (ZONA A)*
- I.50 - Ufficio 1 (ZONA A)*
- I.51 - Ufficio 1 (ZONA A)*
- I.52 - Ufficio 1 (ZONA A)*
- I.53 - Ufficio 1 (ZONA A)*
- I.54 - Ufficio 1 - archivio (ZONA A)*
- I.55 - Archivio (ZONA A)*
- I.56 - Archivio (ZONA A)*
- I.57 - Ufficio 1 (ZONA A)*
- I.58 - Anti w.c. - w.c. (ZONA A)*
- I.59 - Anti w.c. (ZONA A)*
- I.60 - Vista da zona condominiale dell'ingresso all'ufficio 2 (ZONA B)*
- I.61 - Ufficio 2 (ZONA B)*
- I.62 - Ufficio 2 (ZONA B)*
- I.63 - Ufficio 2 (ZONA B)*
- I.64 - Ufficio 2 (ZONA B)*
- I.65 - Ufficio 2 (ZONA B)*





Fotografia I.1 - Vista aerea del fabbricato




Fotografia I.2 - Vista esterna del fabbricato



PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA





Fotografia I.3 - Planimetria del SUB 13, con punti di vista fotografici



PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA





Fotografia I.4 - Vista da zona condominiale dell'ingresso agli uffici (ZONA A)



Fotografia I.5 - Vista da zona condominiale dell'ingresso agli uffici (ZONA A)





Fotografia I.6 - Ingresso (ZONA A)



Fotografia I.7 - Ingresso (ZONA A)





Fotografia I.8 - Ingresso (ZONA A)



Fotografia I.9 - Ingresso (ZONA A)





Fotografia I.10 - Ufficio (ZONA A)



Fotografia I.11 - Ufficio (ZONA A)





Fotografia I.12 - Ufficio (ZONA A)



Fotografia I.13 - Ufficio (ZONA A)





Fotografia I.14 - Disimpegno (ZONA A)



Fotografia I.15 - Ufficio (ZONA A)





Fotografia I.16 - Ufficio (ZONA A)



Fotografia I.17 - Archivio (ZONA A)





Fotografia I.18 - Ripostiglio (ZONA A)



Fotografia I.19 - Disimpegno (ZONA A)





Fotografia I.20 - Anti w.c. - w.c. (ZONA A)



Fotografia I.21 - Anti w.c. (ZONA A)





Fotografia I.22 - W.c. (ZONA A)



Fotografia I.23 - W.c. (ZONA A)





Fotografia I.24 - Vista da zona condominiale alla zona ingresso (ZONA D)



Fotografia I.25 - Ingresso alle ZONE B e C (ZONA D)





Fotografia I.26 - Ingresso alle ZONE B e C (ZONA D)



Fotografia I.27 - Ingresso (ZONA B)





Fotografia I.28 - Zona attesa (ZONA B)



Fotografia I.29 - Zona attesa (ZONA B)





Fotografia I.30 - Ufficio (ZONA B)



Fotografia I.31 - Ufficio (ZONA B)





Fotografia I.32 - Ingresso (ZONA C)



Fotografia I.33 - Disimpegno (ZONA C)





Fotografia I.34 - Disimpegno (ZONA C)



Fotografia I.35 - Disimpegno (ZONA C)





Fotografia I.36 - Anti w.c. - w.c. (ZONA C)



Fotografia I.37 - Disimpegno (ZONA C)





Fotografia I.38 - Ufficio (ZONA C)



Fotografia I.39 - Ufficio (ZONA C)





Fotografia I.40 - Ufficio (ZONA C)



Fotografia I.41 - Ufficio (ZONA C)





Fotografia I.42 - Ufficio (ZONA C)



Fotografia I.43 - Ripostiglio (ZONA C)






Fotografia I.44 - Ripostiglio (ZONA C)



PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA





Fotografia I.45 - Planimetria del SUB 22, con punti di vista fotografici



PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA





Fotografia I.46 - Vista da zona condominiale dell'ingresso all'ufficio 2 (ZONA B)



Fotografia I.47 - Vista da zona condominiale dell'ingresso all'ufficio 1 (ZONA A)





Fotografia I.48 - Ingresso (ZONA A)



Fotografia I.49 - Ingresso (ZONA A)





Fotografia I.50 - Ufficio 1 (ZONA A)



Fotografia I.51 - Ufficio 1 (ZONA A)





Fotografia I.52 - Ufficio 1 (ZONA A)



Fotografia I.53 - Ufficio 1 (ZONA A)





Fotografia I.54 - Ufficio 1 - archivio (ZONA A)



Fotografia I.55 - Archivio (ZONA A)





Fotografia I.56 - Archivio (ZONA A)



Fotografia I.57 - Ufficio 1 (ZONA A)





Fotografia I.58 - Anti w.c. - w.c. (ZONA A)



Fotografia I.59 - Anti w.c. (ZONA A)





Fotografia I.60 - Vista da zona condominiale dell'ingresso all'ufficio 2 (ZONA B)



Fotografia I.61 - Ufficio 2 (ZONA B)





Fotografia I.62 - Ufficio 2 (ZONA B)



Fotografia I.63 - Ufficio 2 (ZONA B)





Fotografia I.64 - Ufficio 2 (ZONA B)



Fotografia I.65 - Ufficio 2 (ZONA B)

